



www.urma.ch

A close-up photograph of several URMA reaming tools. The tools consist of long, silver-colored metal shafts with red, multi-fluted cutting heads. One tool in the foreground has "URMA SWISS" and "RXD16 10 16" engraved on its shaft. The tools are arranged diagonally, creating a sense of depth and focus on the precision engineering of the cutting heads.

**Innovation Is
Our Tool**

SWISS  QUALITY

URMA Reaming Technology Guide

Ø 7.600 – 13.600 mm
Ø 11.900 – 140.600 mm
Ø 5.800 – 33.100 mm

Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

RX small		7
Bestellbeispiel	Order Example	8
Schneiden Geometrien	Cutting Geometries	10
Schneidstoff Übersicht	Cutting Materials overview	11
Schnittdaten	Cutting Data	12
Handhabungsanleitung	Handling Instructions	24
Bedienungsanleitungen	Instruction Manuals	27
Bearbeitungsstrategien	Machining Strategies	57
RX medium		31
Bestellbeispiel	Order Example	32
Schneiden Geometrien	Cutting Geometries	34
Schneidstoff Übersicht	Cutting Materials overview	35
Schnittdaten	Cutting Data	36
Handhabungsanleitung	Handling Instructions	48
Bedienungsanleitungen	Instruction Manuals	50
Bearbeitungsstrategien	Machining Strategies	57
RM vario		61
Bestellbeispiel	Order Example	62
Schneidstoff Übersicht	Cutting Materials overview	63
Schnittdaten	Cutting Data	64
Handhabungsanleitung	Handling Instructions	76
Bedienungsanleitungen	Instruction Manuals	77
Technology		81
Problembehebung Bearbeitungszentrum	Troubleshooting Machining Centre	82
Problembehebung Drehmaschine	Troubleshooting Lathe	84
Begriffe und Grundformeln	Definitions and Basic Formulas	86
Bearbeitungsstudie	Machining Study	87
Werkstoff-Tabellen	Material Comparison Table	88
Werkstoff-Gruppen Klassifizierungen	Material Group Classification	92

URMA Reaming
RX small

Bestellbeispiel

Order Example

Bohrungsdurchmesser Bore Diameter				Schneidendurchmesser Insert Diameter			
ISO-Bohrungstoleranzen ISO Bore Tolerances				Festmass (Q-Schneide) Target Size (Q-Insert)			
Example	Bestellbeispiel Order Example RXsG8 H7 -A01 U2 F0512R1			Bestellbeispiel Order Example RXsG8 +20-10 -A01 U1 F0514R1			Example
RXs RX small Systembezeichnung RX small system designation				RXs RX small Systembezeichnung RX small system designation			
G Schneidenform (G = gerade; L = linksschräg) Flute form (G = straight; L = left-hand helix)				G Schneidenform (G = gerade; L = linksschräg) Flute form (G = straight; L = left-hand helix)			
Diameter	8 Durchmesser (mm) Diameter (mm)			8 Durchmesser (mm) Diameter (mm)			Diameter
	H7 Toleranzangabe nach ISO Tolerance in ISO standard			+20-10 Bohrungstoleranz (µm) Bore tolerance (µm)			
	A01 Schneidengeometrie Cutting geometry			A01 Schneidengeometrie Cutting geometry			
Option	U2 Kantenpräparation Details siehe Seite 9 Edge preparation For details see page 9			U1 Kantenpräparation Details siehe Seite 9 Edge preparation For details see page 9			Option
F05 Schneidstoff Details siehe Seite 11 Cutting material For details see page 11				F05 Schneidstoff Details siehe Seite 11 Cutting material For details see page 11			
12R Beschichtung Details siehe Seite 11 Coating For details see page 11				14R Beschichtung Details siehe Seite 11 Coating For details see page 11			
1 1 = Dünnschicht 2 = Dickschicht 1 = thin coating 2 = thick coating				1 1 = Dünnschicht 2 = Dickschicht 1 = thin coating 2 = thick coating			

Details zum Bestellbeispiel

Details Order Example

Bohrungstoleranzen und mögliche Schichtdicken

Bore Tolerances and Applicable Coating Thickness

Bohrungs Toleranz Feld Bore Tolerance Range	Unbeschichtet Uncoated	Schichtdicke Coating Thickness		Aufpreis für enge Toleranzen Surcharge for Tight Tolerances
		1	2	
≥ 14 µm	x	x	x	-
10 – 13 µm	x	x		-
			x	x
6 – 9 µm	x			-
		x	-	x

Beispiel: Bohrungsdurchmesser 20H7 = Toleranz Feld 21 µm = **≥ 14 µm** Bohrungsdurchmesser 12 ^{+0.006}/_{-0.005} = Toleranz Feld 11 µm = **10 – 13 µm**
Example: Bore diameter 20H7 = tolerance range 21 µm = **≥ 14 µm** Bore diameter 12 ^{+0.006}/_{-0.005} = tolerance range 11 µm = **10 – 13 µm**

Festmass (Q-Schneiden) und mögliche Schichtdicken

Target Size (Q-Inserts) and Applicable Coating Thickness

Schneidentoleranz Insert Tolerance	Unbeschichtet Uncoated	Schichtdicke Coating Thickness		Aufpreis für enge Toleranzen Surcharge for Tight Tolerances
		1	2	
± 4 µm	N/A	N/A	x	-
± 3 µm	N/A	x		-
			x	x
± 2 µm	x			-
		x	N/A	x
± 1 µm	x	N/A	N/A	x


N/A = Nicht anwendbar
N/A = Not applicable

Kantenpräparation (Nano Finishing)

Edge preparation (Nano Finishing)

U1Leichte SchneidkantenpräparationLight edge-preparation	U2Mittlere SchneidkantenpräparationMedium edge-preparation	U—Weitere Schneidkantenpräparationen auf AnfrageOther edge-preparations on request
---	---	---

Schneiden Geometrien
Cutting Geometries



vf	Geo	RXG	RXL	Bore type	fz mm	Ra μm	Zyl.	Pos	FC	MD
	A0	▲		▲ (K1-K8)*	REFERENCE VALUE					
	B0	□	▲	▲	↗	👍	👎	👎	↗	↗
	C0	▲		▲ (K1-K8)*	↗	👍	👎	👎	↗	↗
	C1	▲	▲	▲ (K1-K8)*	↗	👍	👎	👎	↗	↗
	D0	□	▲	▲	↗	👍	👎	👎	↗	↗
	G0	▲	□	▲ (K1-K8)*	↘	👎	👍	👍	↘	↘
	G1	▲	□	▲ (K1-K8)*	↘	=	👍	👍	↘	↘

Geo	γ	B	V	W	ap mm	Ra μm	Zyl.	FC	MD	
1	STANDARD GEOMETRY (REFERENCE VALUE)									
2	=	=	↘	=	=	=	=	↗	↗	=
3	=	↘	=	=	↘	=	=	=	=	↘
4	=	=	=	↘	=	👍	=	↘	↘	=
5	=	=	=	↗	=	=	=	↗	↗	=
6	=	=	↗	=	=	=	=	↗	↗	=
7	↗	=	↗	=	=	=	=	↗	↗	=
8	=	↗	=	=	↗	=	=	=	=	↗

Sondergeometrien auf Anfrage
Special geometries on request

* Werkstoff-Gruppen siehe Seite 88
* See page 88 for material group

Begriffe und Grundformeln siehe Seite 86
See page 86 for definitions and basic formulas

B = Anschnittbreite
V = Verjüngung
W = Rundschliffasenbreite
FC = Schnittkraft
MD = Drehmoment
γ = Radialer Spanwinkel
vf = Bearbeitungsrichtung

▲ = Empfohlen
■ = Geeignet
□ = Möglich
↗ = Höherer Wert
↘ = Tieferer Wert
👍 = Besser
👎 = Schlechter

B = Chamfer length
V = Back taper
W = Margin width
FC = Cutting force
MD = Torque
γ = Radial rake angle
vf = Feed direction

▲ = Recommended
■ = Applicable
□ = Possible
↗ = Higher value
↘ = Lower value
👍 = Improved
👎 = Worse


Schneidstoff Übersicht
Cutting Materials overview

		Schneidstoffe Cutting Materials			Beschichtung Coating											
ISO Material Code	URMA Material Code	URMA Code	F05	E10	00	01P	05P	07R	08P	12R	14R	17B	18B	10C	20C	21C
			HM/ Carbide ISO HW-K05	HM/ Carbide ISO HW-K35	Uncoated	TiN	AlTiN	TiAlN + AlCrN	AlCrN	AlCrN	AlCrN	AlCrN	TiSiN	DLC	DLC	DLC
			Coating Thickness: 1 = Thin / 2 = Thick													
Werkstoff Workpiece Material	P	P1	▲	■	□	□	1	□				▲	■	■		
		P2	▲	■	□	□	□	□				▲	■	■		
		P3	▲	■	□	□	□	□				▲	■	■		
		P4	▲	■	□	□	□	□				▲	■	■		
		P5	▲	■	□	□	□	□				▲	■	■		
		P6	▲	■	□	□	□	□				▲	■	■		
		P7	▲	■	□	□	□	□				▲	■	■		
	M	M1	▲	■	□	□						▲	■	■		
		M2	▲	■	□	□						▲	■	■		
		M3	▲	■	□	□						▲	■	■		
		M4	▲	■	□	□						▲	■	■		
		M5	▲	■	□	□						▲	■	■		
		M6	▲	■	□	□						▲	■	■		
	K	K1	▲	□	□	□		□				■	■	■		
		K2	▲	□	□	□		□				■	■	■		
		K3	▲	□	□	□		□				■	■	■		
		K4	▲	□	□	□		□				■	■	■		
		K5	▲	□	□	□		□				■	■	■		
		K6	▲	□	□	□		□				■	■	■		
		K7	▲	□	□	□		□				■	■	■		
		K8	▲	□	□	□		□				■	■	■		
	N	N1	▲		□										▲	
		N2	▲		□										▲	□
		N3	▲		□										▲	■
		N4	▲		□										▲	■
		N5	▲		□										▲	■
		N6	▲		□										▲	■
	S	S1	▲	■	□	□						▲	■	■		
		S2	▲	■	□	□						▲	■	■		
		S3	▲	■	□	□						▲	■	■		
		S4	▲	■	□	□						▲	■	■		
		S11	▲	■	□	□						▲	■	■		
		S12	▲	■	□	□						▲	■	■		
		S13	▲	■	□	□						▲	■	■		
		S14	▲	■	□	□						▲	■	■		
	H	H1	▲	■	□	□						▲	■	■		
		H2	▲	■	□	□						▲	■	■		
		H3	▲	■	□	□						▲	■	■		
	SM	SM1	▲	■	□	□						▲	■	■		
		SM2	▲	■	□	□						▲	■	■		
		SM3	▲	■	□	□						▲	■	■		
		SM4	▲	■	□	□						▲	■	■		
	O	O1	▲		□										▲	
		O2	▲		□										▲	
		O3	▲		□										▲	■
		O4	▲		□										▲	■

▲ = Empfohlen
■ = Geeignet
□ = Möglich
○ = Auf Anfrage

▲ = Recommended
■ = Applicable
□ = Possible
○ = On request

Schnittdaten RX small
Cutting Data RX small



Durchgangsbohrung
Through Bore

ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	Radial / Stock Removal			
							fz	fz	ap	ap
							Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm	Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm
P	P1	1	RXsL	B01	F0512R1	120-160-200	0.12-0.16-0.20	0.12-0.18-0.25	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsL	B01	F0512R1	120-150-180	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.22		
		3	RXsL	B01	F0512R1	100-120-150	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
	P2	1	RXsL	B01	F0512R1	120-160-200	0.12-0.16-0.20	0.12-0.18-0.25	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsL	B01	F0512R1	120-150-180	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.22		
		3	RXsL	B01	F0512R1	100-120-150	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
	P3	1	RXsL	B01	F0512R1	120-160-180	0.12-0.16-0.20	0.12-0.18-0.25	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsL	B01	F0512R1	120-150-160	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.22		
		3	RXsL	B01	F0512R1	100-120-150	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
	P4	1	RXsL	B01	F0512R1	120-150-180	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsL	B01	F0512R1	120-140-160	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
		3	RXsL	B01	F0512R1	100-120-150	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
	P5	1	RXsL	A07	F0512R1	100-130-160	0.10-0.14-0.18	0.10-0.14-0.18	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsL	A07	F0512R1	100-125-150	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15		
		3	RXsL	A07	F0512R1	80-100-120	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15		
	P6	1	RXsL	A07	F0512R1	50-80-100	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsL	A07	F0512R1	40-70-90	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
		3	RXsL	A07	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
	P7	1	RXsL	A06	F0512R1	15-25-40	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsL	A06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10		
		3	RXsL	A06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10		

M	M1	1	RXsL	A07	F0512R1	50-80-100	0.10-0.14-0.16	0.10-0.14-0.16	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	40-70-90	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.14		
		3	RXsL	A07	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
	M2	1	RXsL	A07	F0512R1	50-80-100	0.10-0.14-0.16	0.10-0.14-0.16	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	40-70-90	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.14		
		3	RXsL	A07	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
	M3	1	RXsL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.10-0.14-0.16	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		
		3	RXsL	A07	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		
	M4	1	RXsL	A07	F0512R1	25-40-60	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsL	A07	F0512R1	20-35-55	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		
		3	RXsL	A07	F0512R1	20-30-50	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		
	M5	1	RXsL	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsL	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12		
		3	RXsL	A07	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12		
	M6	1	RXsL	A07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsL	A07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12		
		3	RXsL	A07	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12		

- AC Bearbeitungsbedingungen**

1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 11xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 2 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 3 Schwierige Voraussetzungen

 - Instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Spanabfuhr kritisch
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden


- AC Application Conditions**

1 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 11xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 2 Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 15xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available
- 3 Difficult conditions

 - Unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 15xD
 - Critical chip evacuation
 - Internal coolant supply available



Durchgangsbohrung mit Unterbruch
Through Bore with Interruption

!	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut Ø 7.600-9.600 mm	fz Full Cut Ø 9.601-13.100 mm	fz Interrupted	Radial / Stock Removal ap Ø 7.600-9.600 mm Ø 9.601-13.100 mm	
4	RXsL	A01	F0512R1	120-160-200	0.12-0.16-0.20	0.12-0.18-0.25	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%		0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsL	A01	F0512R1	120-150-180	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.22				
6	RXsG	A01	F0512R1	100-120-150	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20				
4	RXsL	A01	F0512R1	120-160-200	0.12-0.16-0.20	0.12-0.18-0.25			0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsL	A01	F0512R1	120-150-180	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.22				
6	RXsG	A01	F0512R1	100-120-150	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20				
4	RXsL	A01	F0512R1	120-160-180	0.12-0.16-0.20	0.12-0.18-0.25			0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsL	A01	F0512R1	120-150-160	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.22				
6	RXsG	A01	F0512R1	100-120-150	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20				
4	RXsL	A01	F0512R1	120-150-180	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20			0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	A01	F0512R1	120-140-160	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20				
6	RXsG	A01	F0512R1	100-120-150	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20				
4	RXsL	A07	F0512R1	100-130-160	0.10-0.14-0.18	0.10-0.14-0.18			0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	A07	F0512R1	100-125-150	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15				
6	RXsG	A07	F0512R1	80-100-120	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15				
4	RXsL	A07	F0512R1	50-80-100	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12			0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	A07	F0512R1	40-70-90	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12				
6	RXsG	A07	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12				
4	RXsL	A06	F0512R1	15-25-40	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10		0.050-0.075	0.050-0.075	
5	RXsG	A06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10				
6	RXsG	A06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10				

4	RXsL	A07	F0512R1	50-80-100	0.10-0.14-0.16	0.10-0.14-0.16	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsL	A07	F0512R1	40-70-90	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.14			
6	RXsG	A06	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12			
4	RXsL	A07	F0512R1	50-80-100	0.10-0.14-0.16	0.10-0.14-0.16		0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsL	A07	F0512R1	40-70-90	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.14			
6	RXsG	A06	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12			
4	RXsL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.10-0.14-0.16		0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14			
6	RXsG	A06	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14			
4	RXsL	A07	F0512R1	25-40-60	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	A06	F0512R1	20-35-55	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14			
6	RXsG	A06	F0512R1	20-30-50	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14			
4	RXsL	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12		0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	A06	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12			
6	RXsG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12			
4	RXsL	A07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12		0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12			
6	RXsG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.12			

- AC Bearbeitungsbedingungen**


4 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 11xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Leichte Unterbrüche symmetrisch und asymmetrisch (< 10%)
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 5 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Mittlere Unterbrüche symmetrisch (< 30%)
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 6 Schwierige Voraussetzungen

 - Instabile Aufspannung, Maschine und/oder Ba

Schnittdaten RX small
Cutting Data RX small



ISO	UMC	AC	Type	Grade	Sort	Vc	Radial / Stock Removal			
							ap		ap	
							Ø 7.600-9.600 mm		Ø 9.601-13.100 mm	
P	P1	1	RXsG	G01	F0512R1	120-160-180	0.08-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G01	F0512R1	120-150-160	0.08-0.10-0.15	0.08-0.12-0.15		
		3	RXsG	G01	F0512R1	100-120-150	0.06-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15		
	P2	1	RXsG	G01	F0512R1	120-160-180	0.08-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G01	F0512R1	120-150-160	0.08-0.10-0.15	0.08-0.12-0.15		
		3	RXsG	G01	F0512R1	100-120-150	0.06-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15		
	P3	1	RXsG	G01	F0512R1	120-150-180	0.08-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G01	F0512R1	120-140-160	0.08-0.10-0.15	0.08-0.12-0.15		
		3	RXsG	G01	F0512R1	100-120-150	0.06-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15		
	P4	1	RXsG	G01	F0512R1	120-150-180	0.08-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G01	F0512R1	120-140-160	0.08-0.10-0.15	0.08-0.12-0.15		
		3	RXsG	G01	F0512R1	100-120-150	0.06-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15		
	P5	1	RXsG	G01	F0512R1	100-120-140	0.08-0.12-0.15	0.10-0.14-0.18	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G01	F0512R1	90-110-130	0.08-0.10-0.15	0.10-0.12-0.15		
		3	RXsG	G01	F0512R1	80-100-120	0.06-0.08-0.12	0.10-0.12-0.15		
	P6	1	RXsG	G01	F0512R1	50-80-100	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G01	F0512R1	40-70-90	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
		3	RXsG	G01	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
	P7	1	RXsG	G06	F0512R1	15-25-40	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10		
		3	RXsG	G06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10		

M	M1	1	RXsG	G07	F0512R1	50-80-100	0.08-0.12-0.14	0.10-0.14-0.16	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G07	F0512R1	40-70-90	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.14		
		3	RXsG	G07	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
	M2	1	RXsG	G07	F0512R1	50-80-100	0.08-0.12-0.14	0.10-0.14-0.16	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G07	F0512R1	40-70-90	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.14		
		3	RXsG	G07	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
	M3	1	RXsG	G07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.10-0.14-0.16	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.14		
		3	RXsG	G07	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
	M4	1	RXsG	G07	F0512R1	25-40-60	0.08-0.10-0.14	0.08-0.12-0.14	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G07	F0512R1	20-35-55	0.05-0.08-0.12	0.08-0.10-0.12		
		3	RXsG	G07	F0512R1	20-30-50	0.05-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12		
	M5	1	RXsG	G07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12		
		3	RXsG	G07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12		
	M6	1	RXsG	G07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12		
		3	RXsG	G07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12		

- AC Bearbeitungsbedingungen**

1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 11xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 2 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 3 Schwierige Voraussetzungen

 - Instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Spanabfuhr kritisch
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden


- AC Application Conditions**

1 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 11xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 2 Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 15xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available
- 3 Difficult conditions

 - Unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 15xD
 - Critical chip evacuation
 - Internal coolant supply available



!	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut Ø 7.600-9.600 mm	fz Full Cut Ø 9.601-13.100 mm	fz Interrupted	Radial / Stock Removal ap	
									Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm
4	RXsG	G01	F0512R1	120-160-180	0.08-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%		0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G01	F0512R1	120-150-160	0.08-0.10-0.15	0.08-0.12-0.15				
6	RXsG	G01	F0512R1	100-120-150	0.06-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15				
4	RXsG	G01	F0512R1	120-160-180	0.08-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18			0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G01	F0512R1	120-150-160	0.08-0.10-0.15	0.08-0.12-0.15				
6	RXsG	G01	F0512R1	100-120-150	0.06-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15				
4	RXsG	G01	F0512R1	120-150-180	0.08-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18			0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G01	F0512R1	120-140-160	0.08-0.10-0.15	0.08-0.12-0.15				
6	RXsG	G01	F0512R1	100-120-150	0.06-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15				
4	RXsG	G01	F0512R1	120-150-180	0.08-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18			0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G01	F0512R1	120-140-160	0.08-0.10-0.15	0.08-0.12-0.15				
6	RXsG	G01	F0512R1	100-120-150	0.06-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15				
4	RXsG	G01	F0512R1	100-120-140	0.08-0.12-0.15	0.10-0.14-0.18			0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	G01	F0512R1	90-110-130	0.08-0.10-0.15	0.10-0.12-0.15				
6	RXsG	G01	F0512R1	80-100-120	0.06-0.08-0.12	0.10-0.12-0.15				
4	RXsG	G01	F0512R1	50-80-100	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12			0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	G01	F0512R1	40-70-90	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12				
6	RXsG	G01	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12				
4	RXsG	G06	F0512R1	15-25-40	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10			0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	G06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10				
6	RXsG	G06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10				

4	RXsG	G17	F0512R1	50-80-100	0.08-0.12-0.14	0.10-0.14-0.16	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G17	F0512R1	40-70-90	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12			
6	RXsG	G16	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12			
4	RXsG	G17	F0512R1	50-80-100	0.08-0.12-0.14	0.10-0.14-0.16		0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G17	F0512R1	40-70-90	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12			
6	RXsG	G16	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12			
4	RXsG	G17	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.08-0.10-0.14		0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	G17	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.14			
6	RXsG	G16	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.12	0.08-0.10-0.14			
4	RXsG	G16	F0512R1	25-40-60	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	G16	F0512R1	20-35-55	0.05-0.08-0.12	0.08-0.10-0.14			
6	RXsG	G16	F0512R1	20-30-50	0.05-0.08-0.12	0.08-0.10-0.14			
4	RXsG	G16	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12		0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	G16	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12			
6	RXsG	G16	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12			
4	RXsG	G16	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12		0.050-0.075	0.050-0.075
5	RXsG	G16	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12			
6	RXsG	G16	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.12			


- AC Bearbeitungsbedingungen**

4 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 11xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Leichte Unterbrüche symmetrisch und asymmetrisch (< 10%)
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 5 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Mittlere Unterbrüche symmetrisch (< 30%)
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 6 Schwierige Voraussetzungen

Schnitttaten RX small
Cutting Data RX small



Durchgangsbohrung
Through Bore

ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	Radial / Stock Removal			
							fz		ap	
							Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm	Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm
K	K1	1	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
		3	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
	K2	1	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
		3	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
	K3	1	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.20-0.25	0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
		3	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
	K4	1	RXsG	A01	F0514R2	90-120-140	0.12-0.18-0.25	0.16-0.20-0.25	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15
		2	RXsG	A01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
		3	RXsG	G01	F0514R2	80-100-120	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
	K5	1	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.16-0.22	0.12-0.18-0.25	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15
		2	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.14-0.18	0.10-0.15-0.20		
		3	RXsG	G01	F0514R2	50-70-90	0.08-0.12-0.16	0.10-0.12-0.18		
	K6	1	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.14-0.18	0.12-0.16-0.22	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15
		2	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.12-0.14	0.10-0.14-0.18		
		3	RXsG	G01	F0514R2	50-70-90	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.18		
	K7	1	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.10-0.12-0.14	0.050-0.075	0.050-0.075-0.10
		2	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12		
		3	RXsG	G01	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12		
	K8	1	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.10-0.12-0.14	0.050-0.075	0.050-0.075-0.10
		2	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12		
		3	RXsG	G01	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12		

N	N1	1	RXsL	B07	F0510C	180-250-320	0.18-0.25-0.35	0.18-0.25-0.35	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsL	B07	F0510C	160-220-280	0.16-0.20-0.28	0.16-0.20-0.28		
		3	RXsL	A07	F0510C	140-180-220	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
	N2	1	RXsL	B07	F0510C	180-250-320	0.18-0.25-0.35	0.18-0.25-0.35	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsL	B07	F0510C	160-220-280	0.16-0.20-0.28	0.16-0.20-0.28		
		3	RXsL	A07	F0510C	140-180-220	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
	N3	1	RXsL	B07	F0520C	180-250-320	0.18-0.25-0.35	0.18-0.25-0.35	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsL	B07	F0520C	160-220-280	0.16-0.20-0.28	0.16-0.20-0.28		
		3	RXsL	A07	F0520C	140-180-220	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
	N4	1	RXsL	B07	F0520C	140-180-220	0.18-0.22-0.30	0.18-0.22-0.30	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsL	B07	F0520C	140-180-220	0.12-0.16-0.22	0.12-0.16-0.22		
		3	RXsL	A07	F0520C	140-160-200	0.10-0.14-0.20	0.10-0.14-0.20		
	N5	1	RXsL	A07	F0520C	140-180-220	0.12-0.18-0.25	0.12-0.18-0.25	0.05-0.075-0.10	0.075-0.10-0.15
		2	RXsL	A07	F0520C	140-160-200	0.12-0.16-0.22	0.12-0.16-0.22		
		3	RXsL	A07	F0520C	120-140-180	0.10-0.14-0.20	0.10-0.14-0.20		
	N6	1	RXsL	A07	F0520C	50-70-100	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20	0.05-0.075-0.10	0.075-0.10-0.15
		2	RXsL	A07	F0520C	50-70-100	0.10-0.14-0.18	0.10-0.14-0.18		
		3	RXsL	A07	F0520C	40-60-80	0.10-0.12-0.16	0.10-0.12-0.16		

- AC Bearbeitungsbedingungen**

1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 11xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 2** Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 3** Schwierige Voraussetzungen

 - Instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Spanabfuhr kritisch
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden


- AC Application Conditions**

1 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 11xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 2** Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 15xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available
- 3** Difficult conditions

 - Unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 15xD
 - Critical chip evacuation
 - Internal coolant supply available




Durchgangsbohrung mit Unterbruch
Through Bore with Interruption

AC	Type	Geometry	Grade	Vc	Radial / Stock Removal			
					fz Full Cut		fz Interrupted	
					Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm	Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm
4	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.22-0.30	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.10-0.15
5	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
6	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
4	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.22-0.30		0.10-0.15
5	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
6	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
4	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.20-0.25		0.10-0.15
5	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
6	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
4	RXsG	A01	F0514R2	90-120-140	0.12-0.18-0.25	0.16-0.20-0.25		0.075-0.10-0.15
5	RXsG	A01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
6	RXsG	G01	F0514R2	80-100-120	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
4	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.16-0.22	0.12-0.18-0.25		0.075-0.10-0.15
5	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.14-0.18	0.10-0.15-0.20		
6	RXsG	G11	F0514R2	50-70-90	0.08-0.12-0.16	0.10-0.12-0.18		
4	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.14-0.18	0.12-0.16-0.22		0.075-0.10-0.15
5	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.12-0.14	0.10-0.14-0.18		
6	RXsG	G11	F0514R2	50-70-90	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.18		
4	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.10-0.12-0.14		0.050-0.075
5	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12		
6	RXsG	G11	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12		
4	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.10-0.12-0.14		0.050-0.075
5	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12		
6	RXsG	G11	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12		

4	RxSL	B07	F0510C	180- 250 -320	0.18- 0.25 -0.35	0.18- 0.25 -0.35	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.075- 0.10 -0.15	0.10- 0.15 -0.20
5	RxSL	A07	F0510C	160- 220 -280	0.14- 0.18 -0.25	0.14- 0.18 -0.25			
6	RxSG	G17	F0510C	140- 180 -220	0.10- 0.14 -0.20	0.10- 0.14 -0.20			
4	RxSL	B07	F0510C	180- 250 -320	0.18- 0.25 -0.35	0.18- 0.25 -0.35		0.075- 0.10 -0.15	0.10- 0.15 -0.20
5	RxSL	A07	F0510C	160- 220 -280	0.14- 0.18 -0.25	0.14- 0.18 -0.25			
6	RxSG	G17	F0510C	140- 180 -220	0.10- 0.14 -0.20	0.10- 0.14 -0.20			
4	RxSL	B07	F0520C	180- 250 -320	0.18- 0.25 -0.35	0.18- 0.25 -0.35		0.075- 0.10 -0.15	0.10- 0.15 -0.20
5	RxSL	A07	F0520C	160- 220 -280	0.14- 0.18 -0.25	0.14- 0.18 -0.25			
6	RxSG	G17	F0520C	140- 180 -220	0.10- 0.14 -0.20	0.10- 0.14 -0.20			
4	RxSL	B07	F0520C	140- 180 -220	0.18- 0.22 -0.30	0.18- 0.22 -0.30		0.075- 0.10 -0.15	0.10- 0.15 -0.20
5	RxSL	A07	F0520C	140- 180 -220	0.10- 0.14 -0.20	0.10- 0.14 -0.20			
6	RxSG	G17	F0520C	140- 160 -200	0.10- 0.14 -0.18	0.10- 0.14 -0.18			
4	RxSL	A06	F0520C	140- 180 -220	0.12- 0.18 -0.25	0.12- 0.18 -0.25		0.05- 0.075 -0.10	0.075- 0.10 -0.15
5	RxSL	A06	F0520C	140- 160 -200	0.12- 0.16 -0.22	0.12- 0.16 -0.22			
6	RxSG	G06	F0520C	120- 140 -180	0.10- 0.12 -0.16	0.10- 0.12 -0.16			
4	RxSL	A06	F0520C	50- 70 -100	0.12- 0.16 -0.20	0.12- 0.16 -0.20	0.05- 0.075 -0.10	0.075- 0.10 -0.15	
5	RxSL	A06	F0520C	50- 70 -100	0.10- 0.14 -0.18	0.10- 0.14 -0.18			
6	RxSG	G06	F0520C	40- 60 -80	0.08- 0.10 -0.14	0.08- 0.10 -0.14			

Schnitttdaten RX small
Cutting Data RX small



ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	Radial / Stock Removal			
							ap		ap	
							Ø 7.600-9.600 mm		Ø 9.601-13.100 mm	
K	K1	1	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
		3	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
	K2	1	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
		3	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
	K3	1	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.20-0.25	0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
		2	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
		3	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
	K4	1	RXsG	A01	F0514R2	90-120-140	0.12-0.18-0.25	0.16-0.20-0.25	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15
		2	RXsG	A01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25		
		3	RXsG	G01	F0514R2	80-100-120	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20		
	K5	1	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.16-0.22	0.12-0.18-0.25	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15
		2	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.14-0.18	0.10-0.15-0.20		
		3	RXsG	G01	F0514R2	50-70-90	0.08-0.12-0.16	0.10-0.12-0.18		
	K6	1	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.14-0.18	0.12-0.16-0.22	0.075-0.10-0.15	0.10-0.15
		2	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.12-0.14	0.10-0.14-0.18		
		3	RXsG	G01	F0514R2	50-70-90	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.18		
	K7	1	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.10-0.12-0.14	0.050-0.075	0.050-0.075-0.10
		2	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12		
		3	RXsG	G01	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12		
	K8	1	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.10-0.12-0.14	0.050-0.075	0.050-0.075-0.10
		2	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12		
		3	RXsG	G01	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12		

N	N1	1	RXsG	G07	F0510C	180-250-320	0.10-0.14-0.20	0.12-0.18-0.25	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G07	F0510C	160-220-280	0.10-0.14-0.20	0.12-0.16-0.22		
		3	RXsG	G07	F0510C	140-180-220	0.10-0.12-0.16	0.10-0.14-0.20		
	N2	1	RXsG	G07	F0510C	180-250-320	0.10-0.14-0.20	0.12-0.18-0.25	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G07	F0510C	160-220-280	0.10-0.14-0.20	0.12-0.16-0.22		
		3	RXsG	G07	F0510C	140-180-220	0.10-0.12-0.16	0.10-0.14-0.20		
	N3	1	RXsG	G07	F0520C	180-250-320	0.10-0.14-0.20	0.12-0.18-0.25	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G07	F0520C	160-220-280	0.10-0.14-0.20	0.12-0.16-0.22		
		3	RXsG	G07	F0520C	140-180-220	0.10-0.12-0.16	0.10-0.14-0.20		
	N4	1	RXsG	G07	F0520C	140-180-220	0.10-0.14-0.20	0.10-0.14-0.20	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
		2	RXsG	G07	F0520C	140-180-220	0.10-0.14-0.20	0.10-0.14-0.20		
		3	RXsG	G07	F0520C	140-160-200	0.10-0.12-0.16	0.10-0.12-0.16		
	N5	1	RXsG	G07	F0520C	140-180-220	0.10-0.14-0.20	0.10-0.14-0.20	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G07	F0520C	140-160-200	0.10-0.14-0.18	0.10-0.14-0.18		
		3	RXsG	G07	F0520C	120-140-180	0.10-0.12-0.16	0.10-0.12-0.16		
	N6	1	RXsG	G07	F0520C	50-70-100	0.10-0.14-0.20	0.10-0.14-0.20	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G07	F0520C	50-70-100	0.10-0.14-0.18	0.10-0.14-0.18		
		3	RXsG	G07	F0520C	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		

- AC Bearbeitungsbedingungen**

1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 11xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 2** Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 3** Schwierige Voraussetzungen

 - Instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge ≤ 15xD
 - Spanabfuhr kritisch
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden


- AC Application Conditions**

1 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 11xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 2** Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 15xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available
- 3** Difficult conditions

 - Unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length ≤ 15xD
 - Critical chip evacuation
 - Internal coolant supply available




!								Radial / Stock Removal	
AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut Ø 7.600-9.600 mm	fz Full Cut Ø 9.601-13.100 mm	fz Interrupted	ap Ø 7.600-9.600 mm	ap Ø 9.601-13.100 mm
4	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.22-0.30	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
5	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25			
6	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20			
4	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.22-0.30		0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
5	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25			
6	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20			
4	RXsG	A01	F0514R2	100-140-180	0.12-0.18-0.25	0.16-0.20-0.25		0.10-0.15	0.10-0.15-0.20
5	RXsG	A01	F0514R2	80-120-160	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25			
6	RXsG	G01	F0514R2	70-100-140	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20			
4	RXsG	A01	F0514R2	90-120-140	0.12-0.18-0.25	0.16-0.20-0.25		0.075-0.10-0.15	0.10-0.15
5	RXsG	A01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20	0.12-0.18-0.25			
6	RXsG	G01	F0514R2	80-100-120	0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.20			
4	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.16-0.22	0.12-0.18-0.25		0.075-0.10-0.15	0.10-0.15
5	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.14-0.18	0.10-0.15-0.20			
6	RXsG	G11	F0514R2	50-70-90	0.08-0.12-0.16	0.10-0.12-0.18			
4	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.14-0.18	0.12-0.16-0.22		0.075-0.10-0.15	0.10-0.15
5	RXsG	A01	F0514R2	60-80-100	0.08-0.12-0.14	0.10-0.14-0.18			
6	RXsG	G11	F0514R2	50-70-90	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.18			
4	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.10-0.12-0.14		0.050-0.075	0.050-0.075-0.10
5	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12			
6	RXsG	G11	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12			
4	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.12-0.14	0.10-0.12-0.14	0.050-0.075	0.050-0.075-0.10	
5	RXsG	A01	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12			
6	RXsG	G11	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12			

4	RXsG	G07	F0510C	180-250-320	0.10-0.14-0.20	0.12-0.18-0.25	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G07	F0510C	160-220-280	0.10-0.14-0.20	0.12-0.16-0.22			
6	RXsG	G07	F0510C	140-180-220	0.10-0.12-0.16	0.10-0.14-0.20			
4	RXsG	G07	F0510C	180-250-320	0.10-0.14-0.20	0.12-0.18-0.25		0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G07	F0510C	160-220-280	0.10-0.14-0.20	0.12-0.16-0.22			
6	RXsG	G07	F0510C	140-180-220	0.10-0.12-0.16	0.10-0.14-0.20			
4	RXsG	G17	F0520C	180-250-320	0.10-0.14-0.20	0.12-0.18-0.25		0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G17	F0520C	160-220-280	0.10-0.14-0.20	0.12-0.16-0.22			
6	RXsG	G17	F0520C	140-180-220	0.10-0.12-0.16	0.10-0.14-0.20			
4	RXsG	G16	F0520C	140-180-220	0.10-0.14-0.20	0.10-0.14-0.20		0.050-0.075	0.05-0.075-0.10
5	RXsG	G16	F0520C	140-180-220	0.10-0.14-0.20	0.10-0.14-0.20			
6	RXsG	G16	F0520C	140-160-200	0.10-0.12-0.16	0.10-0.12-0.16			
4	RXsG	G17	F0520C	140-180-220	0.10-0.14-0.20	0.10-0.14-0.20		0.050-0.075	0.050-0


Schnitttdaten RX small

Cutting Data RX small



Durchgangsbohrung
Through Bore


ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz		Radial / Stock Removal ap	
							Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm	Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm
S	S1	1	RXsL	A07	F0512R1	20-35-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	20-35-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		
		3	RXsL	A07	F0512R1	15-25-35	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S2	1	RXsL	A07	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		
		3	RXsL	A07	F0512R1	15-25-35	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S3	1	RXsL	A07	F0512R1	15-20-35	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	10-18-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsL	A07	F0512R1	8-15-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S4	1	RXsL	A07	F0512R1	12-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsL	A07	F0512R1	5-12-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S11	1	RXsL	A07	F0512R1	20-40-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	20-35-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		
		3	RXsL	A07	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S12	1	RXsL	A07	F0512R1	20-35-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		
		3	RXsL	A07	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S13	1	RXsL	A07	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsL	A07	F0512R1	10-18-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S14	1	RXsL	A07	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsL	A07	F0512R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsL	A07	F0512R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
H	H1	1	RXsL	A06	F0507R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsL	A06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsL	A06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	H2	1	RXsL	A06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08
		2	RXsL	A06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsL	A06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	H3	1	RXsL	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07	0.04-0.05-0.06	0.05-0.08
		2	RXsL	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07		
		3	RXsL	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07		
SM	SM1	1	RXsL	B07	F0512R1	140-180-220	0.18-0.25-0.35	0.18-0.25-0.35	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXsL	B07	F0512R1	110-140-170	0.18-0.22-0.30	0.18-0.22-0.30		
		3	RXsL	A07	F0512R1	80-100-120	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
	SM2	1	RXsL	B07	F0512R1	120-140-160	0.18-0.22-0.30	0.18-0.22-0.30	0.08-0.10	0.08-0.10-0.15
		2	RXsL	B07	F0512R1	100-120-150	0.15-0.20-0.25	0.15-0.20-0.25		
		3	RXsL	A07	F0512R1	80-100-120	0.12-0.15-0.20	0.12-0.15-0.20		
	SM3	1	RXsL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		
		3	RXsL	A07	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		
O	O1	1	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		
		3	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16		
	O2	1	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		
		3	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16		
	O3	1	RXsL	A07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXsL	A07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		
		3	RXsL	A07	F0520C	40-50-60	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16		
	O4	1	RXsL	A07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXsL	A07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		
		3	RXsL	A07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		




Durchgangsbohrung mit Unterbruch
Through Bore with Interruption

AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut		fz Interrupted	Radial / Stock Removal		
					Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm		ap Ø 7.600-9.600 mm	ap Ø 9.601-13.100 mm	
4	RXsL	A06	F0512R1	20-35-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	
5	RXsL	A06	F0512R1	20-35-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10				
6	RXsG	A06	F0512R1	15-25-35	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	
5	RXsL	A06	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10				
6	RXsG	A06	F0512R1	15-25-35	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0512R1	15-20-35	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	
5	RXsL	A06	F0512R1	10-18-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	8-15-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0512R1	12-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	
5	RXsL	A06	F0512R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	5-12-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0512R1	20-40-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
5	RXsL	A06	F0512R1	20-35-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10				
6	RXsG	A06	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0512R1	20-35-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
5	RXsL	A06	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10				
6	RXsG	A06	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
5	RXsL	A06	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	10-18-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08			0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
5	RXsL	A06	F0512R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0507R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	
5	RXsG	A06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		0.05-0.08	0.05-0.08	
5	RXsG	A06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsL	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07		0.04-0.05-0.06	0.05-0.08	
5	RXsG	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07				
6	RXsG	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07				
4	RXsL	A07	F0512R1	140-180-220	0.18-0.22-0.30	0.18-0.22-0.30	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	
5	RXsL	A07	F0512R1	110-140-170	0.15-0.20-0.25	0.15-0.20-0.25				
6	RXsG	A06	F0512R1	80-100-120	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	
4	RXsL	A07	F0512R1	120-140-160	0.15-0.20-0.25	0.15-0.20-0.25				
5	RXsL	A07	F0512R1	100-120-150	0.12-0.18-0.22	0.12-0.18-0.22				
6	RXsG	A06	F0512R1	80-100-120	0.12-0.15-0.20	0.12-0.15-0.20		0.050-0.075	0.050-0.075	
4	RXsL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14				
5	RXsL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14				
6	RXsG	A06	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14				
4	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	
5	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20				
6	RXsG	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16				
4	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	
5	RXsL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20				
6	RXsG	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16				
4	RXsL	A07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	
5	RXsL	A07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20				
6	RXsG	A07	F0520C	40-50-60	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16				
4	RXsL	A07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	
5	RXsL	A07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10				
6	RXsG	A07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10				

Schnittdaten RX small
Cutting Data RX small



ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz		Radial / Stock Removal ap	
							Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm	Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm
S	S1	1	RXsG	A07	F0512R1	20-35-45	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXsG	A07	F0512R1	20-35-45	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	A07	F0512R1	15-25-35	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S2	1	RXsG	A07	F0512R1	20-30-45	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsG	A07	F0512R1	20-30-45	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	A07	F0512R1	15-25-35	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S3	1	RXsG	A07	F0512R1	15-20-35	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsG	A07	F0512R1	10-18-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	A07	F0512R1	8-15-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S4	1	RXsG	A07	F0512R1	12-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsG	A07	F0512R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	A07	F0512R1	5-12-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S11	1	RXsG	A07	F0512R1	20-40-60	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXsG	A07	F0512R1	20-35-45	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	A07	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S12	1	RXsG	A07	F0512R1	20-35-45	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXsG	A07	F0512R1	20-30-45	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	A07	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S13	1	RXsG	A07	F0512R1	20-30-45	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXsG	A07	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	A07	F0512R1	10-18-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	S14	1	RXsG	A07	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsG	A07	F0512R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	A07	F0512R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
H	H1	1	RXsG	A06	F0507R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXsG	G06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	G06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	H2	1	RXsG	A06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08
		2	RXsG	G06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
		3	RXsG	G06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		
	H3	1	RXsG	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07	0.04-0.05-0.06	0.05-0.08
		2	RXsG	G06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07		
		3	RXsG	G06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07		
SM	SM1	1	RXsG	G07	F0512R1	140-180-220	0.12-0.16-0.20	0.12-0.18-0.22	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXsG	G07	F0512R1	110-140-170	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20		
		3	RXsG	G07	F0512R1	80-100-120	0.10-0.14-0.18	0.10-0.14-0.18		
	SM2	1	RXsG	G07	F0512R1	120-140-160	0.10-0.14-0.18	0.12-0.16-0.20	0.08-0.10	0.08-0.10-0.15
		2	RXsG	G07	F0512R1	100-120-150	0.10-0.14-0.18	0.10-0.14-0.18		
		3	RXsG	G07	F0512R1	80-100-120	0.08-0.12-0.16	0.08-0.12-0.16		
	SM3	1	RXsG	G07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14	0.050-0.075	0.050-0.075
		2	RXsG	G07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		
		3	RXsG	G07	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		
O	O1	1	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10	0.08-0.10-0.15
		2	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		
		3	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16		
	O2	1	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10	0.08-0.10-0.15
		2	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		
		3	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16		
	O3	1	RXsG	G07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10	0.08-0.10-0.15
		2	RXsG	G07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		
		3	RXsG	G07	F0520C	40-50-60	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16		
	O4	1	RXsG	G07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.08-0.10	0.08-0.10-0.15
		2	RXsG	G07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		
		3	RXsG	G07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		



AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut		fz Interrupted	Radial / Stock Removal ap		
					Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm		Ø 7.600-9.600 mm	Ø 9.601-13.100 mm	
4	RXsG	A06	F0512R1	20-35-45	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	
5	RXsG	A06	F0512R1	20-35-45	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	15-25-35	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0512R1	20-30-45	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10		0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	
5	RXsG	A06	F0512R1	20-30-45	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	15-25-35	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0512R1	15-20-35	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10		0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	
5	RXsG	A06	F0512R1	10-18-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	8-15-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0512R1	12-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	
5	RXsG	A06	F0512R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	5-12-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0512R1	20-40-60	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10			0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
5	RXsG	A06	F0512R1	20-35-45	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0512R1	20-35-45	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10			0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
5	RXsG	A06	F0512R1	20-30-45	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0512R1	20-30-45	0.04-0.06-0.10	0.04-0.06-0.10			0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
5	RXsG	A06	F0512R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	10-18-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08			0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
5	RXsG	A06	F0512R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	A06	F0512R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0507R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	
5	RXsG	G06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	G06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08		0.05-0.08	0.05-0.08	
5	RXsG	G06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
6	RXsG	G06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08	0.04-0.06-0.08				
4	RXsG	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07		0.04-0.05-0.06	0.05-0.08	
5	RXsG	G06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07				
6	RXsG	G06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.03-0.05-0.07				
4	RXsG	G07	F0512R1	140-180-220	0.12-0.16-0.20	0.12-0.18-0.22	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	
5	RXsG	G06	F0512R1	110-140-170	0.12-0.16-0.20	0.12-0.16-0.20				
6	RXsG	G16	F0512R1	80-100-120	0.10-0.14-0.18	0.10-0.14-0.18				
4	RXsG	G07	F0512R1	120-140-160	0.10-0.14-0.18	0.12-0.16-0.20		0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	
5	RXsG	G06	F0512R1	100-120-150	0.10-0.14-0.18	0.10-0.14-0.18				
6	RXsG	G16	F0512R1	80-100-120	0.08-0.12-0.16	0.08-0.12-0.16				
4	RXsG	G07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14		0.050-0.075	0.050-0.075	
5	RXsG	G06	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14				
6	RXsG	G16	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.14	0.08-0.10-0.14				
4	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 60% reduzieren reduce fz full cut 30 - 60%	0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	
5	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20				
6	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16				
4	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	
5	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20				
6	RXsG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16				
4	RXsG	G07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20		0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	
5	RXsG	G07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20				
6	RXsG	G07	F0520C	40-50-60	0.10-0.13-0.16	0.10-0.13-0.16				
4	RXsG	G07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10		0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	
5	RXsG	G07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10				
6	RXsG	G07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10				

Ø 7.600 – 13.100 mm

Handhabungsanleitung RX small
Handling Instructions RX small


Schneidenwechsel
Insert Change

Schaft nicht aus der Grundaufnahme nehmen. Spannschraube und verbrauchte Schneide entfernen.

Für höchste Wiederholgenauigkeit bei jedem Schneidenwechsel ist die Reinigung der Schnittstelle, wie auch das Einhalten des vorgeschriebenen Anzugmomentes unabdingbar.

Do not take the shank out of the tool holder. Remove clamping screw and used reaming insert.

For highest repeatability on each insert change, proper cleaning of the interface as well as using the pre-defined tightening torque are imperative.



- 1. Reinigung der Schnittstelle**
Die Schnittstelle kann am effektivsten mit Hilfe der in der Schneidenverpackung enthaltenen Knetmasse gereinigt werden.
- 2. Schneidenwechsel**
Die Reibschneide wird auf die vorgängig gereinigte Schnittstelle aufgesetzt und die Spannschraube mittels vorgeschriebenem Drehmoment angezogen.



- 1. Cleaning of the Interface**
The interface can be cleaned most effectively with the modelling clay included in the insert packaging.
- 2. Insert Change**
The insert is placed on the previously cleaned interface and tightened clamping screw with the pre-defined clamping torque.

Torx®-Drehmomentschlüssel
Torx®-Torque Wrench

System Size	Clamping Torque	Torx® Size	Order Number
RXs 08	0.6 Nm	T6	G00 40 15
RXs 10	0.9 Nm	T7	G00 40 14
RXs 11	1.4 Nm	T9	G00 40 16
RXs 13	2.0 Nm	T10	G00 40 17

 **Festziehen der Schraube nur mit Drehmomentschlüssel**
Tighten screw with torque wrench only

Ø 7.600 – 13.100 mm

Handhabungsanleitung RX small
Handling Instructions RX small



Rundrichten
Run-Out Adjustment

Für optimale Reibergebnisse, ist ein perfekter Rundlauf des Werkzeuges unumgänglich. Um Rundlauffehler von Aufnahme und Maschinenspindel auszugleichen, werden Ausricht- oder Pendelfutter eingesetzt. Der Rundlauf der RX small Reibwerkzeuge kann mit verschiedenen Methoden gemessen werden:

In order to achieve the best reaming results, a tool with zero run-out is absolutely essential. To compensate any run-out error of the tool holder and the machine spindle, we recommend using a compensation holder or floating chuck. The run-out of RX small reamers can be measured with different methods:

- 3. Messen über die Rundlaufeinstellscheibe**
Mittels Rundlaufeinstellscheibe kann der Rundlauf sehr einfach und präzise überprüft und eingestellt werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bestellnummer ist im «URMA Reaming» Katalog zu finden.
- 4. Messen über die Rundschliffase**
Der Rundlauf kann auch über die schmale Rundschliffase eingestellt werden. Dies ist in der Handhabung jedoch deutlich schwieriger.

- 3. Measurement Through Run-Out Indicating Insert**
The run-out can be easily adjusted and precisely checked by using an indicating insert. It's not included in scope of delivery. Order number can be found in the "URMA Reaming" catalogue.
- 4. Measurement on the External Diameter of the Insert**
The run-out can also be set up via the small margin on the insert. Its handling is, however, more difficult.



Anleitung Ausrichtfutter

Instruction Compensation Chuck



Mit dem URMA-Ausrichtfutter kann der Rundlauf von Reibwerk-
zeugen optimal eingestellt und somit Spindel- und Werkzeug-
fehler ausgeglichen werden.

With the URMA compensation chuck, the run-out of reaming
tools can be optimally adjusted and, thus, compensate for spind-
le and tool errors.

Vorgehen:

- 1. Vor dem Einstellen muss sichergestellt werden, dass alle
Justierschrauben ② vollständig gelöst sind.
- 2. Werkzeug in Maschinenspindel einwechseln.
- 3. Messtaster (mit 1 µm / 0.0001 inch Auflösung) auf der Rund-
laufeinstellscheibe ① oder auf der Rundschliffase (siehe Seite
25) anstellen.
- 4. Mithilfe der vier radialen Justierschrauben ② den Rundlauf
direkt in der Maschinenspindel auf max. 5 µm / 0.0002 inch
(ideal < 3 µm / 0.0001 inch) einstellen.

Procedure:

- 1. Before adjusting, make sure that all adjustment screws ② are
completely loosened.
- 2. Load the tool in the machine spindle.
- 3. Set the indicator (with 1 µm / 0,0001 inch resolution) on the
run-out indicating insert ① or on the margin of the insert (see
page 25).
- 4. Set the run-out directly in the machine spindle to max. 5 µm /
0,0002 inch (ideal < 3 µm / 0,0001 inch) by using the four
radial adjustment screws ②.

! Die Justierschrauben müssen nach dem Einstellen
nicht vollständig gegeneinander verspannt werden.

! The adjustment screws do not have to be fully
clamped against each other after adjustment.

Anleitung Pendelfutter

Instruction Floating Chuck



Reibbearbeitungen auf Drehmaschinen werden vorwiegend mit Pendelfutter durchgeführt (in Ausnahmefällen auch auf Bearbeitungszentren).

Durch den einstellbaren Pendelmechanismus können Positionsfehler kompensiert werden. Die Auslenkung sollte nur planparallel stattfinden (kein Winkelfehlerausgleich).

Empfohlen werden Schneiden-Anschnittwinkel $\leq 45^\circ$

Vorgehen:

- 1. Pendelspiel anhand der Justierschraube ① einstellen.

Justierschraube	Pendelmechanismus	Einfluss auf die Bearbeitung
Drehung im Uhrzeigersinn	Federkraft wird stärker / Auslenkwiderstand nimmt zu	Die Oberflächenqualität kann negativ beeinflusst werden (Rückzugsspuren)
Drehung im Gegenuhrzeigersinn	Federkraft wird schwächer / Auslenkwiderstand nimmt ab	Evtl. Neigung zu Vibrationen

Reaming on lathes are mainly done with floating chucks (in exceptional cases also on machining centres).

Positioning errors can be compensated by the adjustable floating mechanism. The deflection should only take place in plane-parallel (No angular error compensation).

Cutting geometries with an angle of $\leq 45^\circ$ are recommended.

Procedure:

- 1. Adjust the floating mechanism by using the adjustment screw ①.

Adjustment screw	Floating mechanism	Influence on machining
Clockwise rotation	Spring force increases / deflection resistance increases	The surface quality can be negatively influenced (retraction marks)
Counterclockwise rotation	Spring force becomes weaker / deflection resistance decreases	Potential vibration tendency

Einstellung:

- Weich: Das Werkzeug soll mit möglichst geringem Auslenkwiderstand eingestellt werden. Dennoch muss es unter Berücksichtigung des Werkzeuggewichtes, nach dem Auslenken selbständig in die Mittelachse zurückfedern.
- Mittel: Einstellschraube wird voll angezogen und $1 \pm \frac{1}{4}$ Umdrehung zurückgedreht.
- Hart: Einstellschraube wird voll angezogen und eine $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ Umdrehung zurückgedreht.

Adjustment:

- Soft: The tool should be adjusted with the lowest possible deflection resistance. Nevertheless, taking into account the weight of the tool, it must jump back automatically into the central axis after deflection.
- Medium: Fully tighten the adjusting screw and turn back by $1 \pm \frac{1}{4}$ rotation.
- Hard: Fully tighten the adjusting screw and turn back by $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ rotation.

Empfehlung der Grundeinstellung:

Werkzeug-Ø Tool-Ø	Weich Soft	Mittel Medium	Hart Hard
7.600 – 13.100	X		

Recommendation for the basic setting:

- 2. Bei vorhandener Y-Achse empfehlen wir zusätzlich, das Werkzeug $< 10 \mu\text{m} / 0.0004 \text{ inch}$ (ideal $< 5 \mu\text{m} / 0.0002 \text{ inch}$) konzentrisch zur Spindelachse auszurichten.



- Die Einstellung des Pendelmechanismus können je nach Applikation und Pendelfutter-Typ variieren.
- Generell wird empfohlen, mit reduzierter Drehzahl in die Bohrung einzufahren.
- Alle Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf URMA-Pendelfutter.

- 2. With an existing Y-axis, we recommend additionally aligning the tool $< 10 \mu\text{m} / 0.0004 \text{ inch}$ (ideally $< 5 \mu\text{m} / 0.0002 \text{ inch}$) concentrically to the spindle axis.



- The setting of the floating mechanism can vary depending on the application and type of floating chuck.
- It is generally recommended to enter the bore with reduced rpm.
- All data are guide values and refer to URMA floating chucks.

URMA Reaming
RX medium

Bestellbeispiel

Order Example

Bohrungsdurchmesser				Schneidendurchmesser			
Bore diameter				Insert diameter			
ISO-Bohrungstoleranzen				Festmass (Q-Schneide)			
ISO bore tolerances				Target size (Q-Insert)			
Example	Bestellbeispiel			Bestellbeispiel			Example
	Order example			Order example			
	RXG42.2 H7 -A01 U2 F0514R1			RXG18.2 +20-10 -A01 U1 F0514R1 H			
Diameter	RX	RX medium Systembezeichnung RX medium system designation	RX	RX medium Systembezeichnung RX medium system designation	RX	RX medium Systembezeichnung RX medium system designation	Diameter
	G	Schneidenform (G = gerade; L = linksschräg) Flute form (G = straight; L = left-hand helix)	G	Schneidenform (G = gerade; L = linksschräg) Flute form (G = straight; L = left-hand helix)	G	Schneidenform (G = gerade; L = linksschräg) Flute form (G = straight; L = left-hand helix)	
	42.2	Durchmesser (mm) Diameter (mm)	18.2	Durchmesser (mm) Diameter (mm)	20.020	Schneidendurchmesser (mm) Insert diameter (mm)	
Option	H7	Toleranzangabe nach ISO Tolerance in ISO standard	+20-10	Bohrungstoleranz (µm) Bore tolerance (µm)	Q	Code Festmassschneide Code for target size insert	Option
	A01	Schneidengeometrie Cutting geometry	A01	Schneidengeometrie Cutting geometry	+3-3	Fertigungstoleranz (µm) Manufacturing tolerance (µm)	
	U2	Kantenpräparation Details siehe Seite 33 Edge preparation For details see page 33	U1	Kantenpräparation Details siehe Seite 33 Edge preparation For details see page 33	A01	Schneidengeometrie Cutting geometry	
Option	F05	Schneidstoff Details siehe Seite 35 Cutting material For details see page 35	F05	Schneidstoff Details siehe Seite 35 Cutting material For details see page 35	U1	Kantenpräparation Details siehe Seite 33 Edge preparation For details see page 33	Option
	14R	Beschichtung Details siehe Seite 35 Coating For details see page 35	14R	Beschichtung Details siehe Seite 35 Coating For details see page 35	F05	Schneidstoff Details siehe Seite 35 Cutting material For details see page 35	
	1	1 = Dünnschicht 2 = Dickschicht 1 = thin coating 2 = thick coating	1	1 = Dünnschicht 2 = Dickschicht 1 = thin coating 2 = thick coating	12R	Beschichtung Details siehe Seite 35 Coating For details see page 35	
Option	H*	H = SD-Rohling (ohne H = normaler Rohling) H = SD blank (without H = regular blank)	H*	H = SD-Rohling (ohne H = normaler Rohling) H = SD blank (without H = regular blank)	1	1 = Dünnschicht 2 = Dickschicht 1 = thin coating 2 = thick coating	Option
					H*	H = SD-Rohling (ohne H = normaler Rohling) H = SD blank (without H = regular blank)	

* SD-Rohling «H» nur RX016 und RX019 siehe «URMA Reaming» Katalog
* SD blank “H” only for RX016 and RX019 see “URMA Reaming” catalogue

Details zum Bestellbeispiel

Details Order Example

Bohrungstoleranzen und mögliche Schichtdicken
Bore Tolerances and Applicable Coating Thickness

Bohrungs Toleranz Feld Bore Tolerance Range	Unbeschichtet Uncoated	Schichtdicke Coating Thickness		Aufpreis für enge Toleranzen Surcharge for Tight Tolerances
		1	2	
≥ 14 µm	x	x	x	-
10 – 13 µm	x	x		-
				x
6 – 9 µm	x			-
		x	-	x

Beispiel: Bohrungsdurchmesser 20H7 = Toleranz Feld 21 µm = **≥ 14 µm**
Example: Bore diameter 20H7 = tolerance range 21 µm = **≥ 14 µm**

Bohrungsdurchmesser 12 $\pm \frac{0.006}{0.005}$ = Toleranz Feld 11 µm = **10 – 13 µm**
Bore diameter 12 $\pm \frac{0.006}{0.005}$ = tolerance range 11 µm = **10 – 13 µm**

Festmass (Q-Schneiden) und mögliche Schichtdicken
Target Size (Q-Insert) and Applicable Coating Thickness


Insert Diameter	Schneidentoleranz Insert Tolerance	Unbeschichtet Uncoated	Schichtdicke Coating Thickness		Aufpreis für enge Toleranzen Surcharge for Tight Tolerances
			1	2	
	± 4 µm	N/A	N/A	x	-
	± 3 µm	N/A	x		-
				x	x
	± 2 µm	x			-
			x	N/A	x

N/A = Nicht anwendbar
N/A = Not applicable

Kantenpräparation (Nano Finishing)
Edge preparation (Nano Finishing)

U1 Leichte Schneidkantenpräparation Light edge-preparation	U2 Mittlere Schneidkantenpräparation Medium edge-preparation	U__ Weitere Schneidkantenpräparationen auf Anfrage Other edge-preparations on request
---	---	--

Schneiden Geometrien
Cutting Geometries



vf	Geo	RXG	RXL	Bore type		fz mm	Ra μm	Zyl.	Pos	FC	MD			
	A0 __	▲		▲ (K1-K8)*	▲	REFERENCE VALUE								
	B0 __		▲	▲		↗	👍	👎	👎	↗	↗			
	C0 __	▲		▲ (K1-K8)*	▲	↗	👍	👎	👎	↗	↗			
	C1 __	▲		▲ (K1-K8)*	▲	↗	👍	👎	👎	↗	↗			
	D0 __		▲	▲		↗	👍	👎	👎	↗	↗			
	G0 __	▲		▲ (K1-K8)*	▲	↘	👎	👍	👍	↘	↘			
	G1 __	▲		▲ (K1-K8)*		↘	=	👍	👍	↘	↘			
Geo	γ	B	V	W	ap mm	Ra μm	Zyl.	FC	MD					
__ 1	STANDARD GEOMETRY (REFERENCE VALUE)													
__ 2	=	=	↘	=	=	=	=	↗	↗	=				
__ 3	=	↘	=	=	↘	=	=	=	=	↘				
__ 4	=	=	=	↘	=	👍	=	↘	↘	=				
__ 5	=	=	=	↗	=	=	=	↗	↗	=				
__ 6	=	=	↗	=	=	=	=	↘	↘	=				
__ 7	↗	=	↗	=	=	=	=	↘	↘	=				
__ 8	=	↗	=	=	↗	=	=	=	=	↗				
Geo	γ	B	V	RXG	RXL	Bore type		ap mm	fz mm	Ra μm	Zyl.	Pos.	FC	MD
Special cutting geometries (surcharge)	REFERENCE GEOMETRY A01													
S02	=	↗	=	■	□	▲	▲	↗	↘	=	👍	👍	↘	↘
S04	=	=	↗	■	■	▲	▲	=	↗	👍	👍	👎	↗	↗
S08	=	=	=	■	□	■	▲	↗	↘	👍	👍	👍	↘	↘
S10	=	↗	↗	■	■	▲	▲	↗	↘	=	👍	👍	↘	↘
S12	=	↗	↗	■	□	▲	▲	↗	↘	=	👍	👍	↘	↘
S13	=	↗	↗	■	■	▲	▲	↗	↘	=	👍	👍	↘	↘
S14	=	↘	↗	□	■	▲	□	↘	↗	👍	👎	👎	↘	↘
S15	=	=	↗	■	□	▲	▲	=	↘	↘	👍	👍	↘	↘
S16	↗	↗	↗	■	■	▲	▲	↗	↘	=	👍	👍	↘	↘

Begriffe und Grundformeln siehe Seite 86
See page 86 for definitions and basic formulas

- B = Anschnittbreite

V = Verjüngung

W = Rundschliffasenbreite

FC = Schnittkraft

MD = Drehmoment

γ = Radialer Spanwinkel

vf = Bearbeitungsrichtung
- ▲ = Empfohlen

■ = Geeignet

□ = Möglich

↗ = Höherer Wert

👍 = Besser

👎 = Schlechter

* Werkstoff-Gruppen siehe Seite 88
* See page 88 for material group

- B = Chamfer length

V = Back taper

W = Margin width

FC = Cutting force

MD = Torque

γ = Radial rake angle

vf = Feed direction
- ▲ = Recommended

■ = Applicable

□ = Possible

↗ = Higher value

👍 = Lower value

👎 = Improved

👎 = Worse

Schneidstoff Übersicht
Cutting Materials overview

		Schneidstoffe							Beschichtung													
		Cutting Materials							Coating													
ISO Material Code	URMA Material Code	URMA Code	F05	T15	BS10	BS20	BH15	DP30	00	01P_	05P_	07R_	08P_	12R_	14R_	17B_	18B_	10C	20C	21C		
			HM / Carbide	Cermet	CBN	CBN	CBN	PKD / PCD	Uncoated	TiN	AlTiN	TiAlN + AlCrN	AlCrN	AlCrN	AlCrN	AlCrN	TiSiN	DLC	DLC	DLC		
		Coating Thickness: 1 = Thin / 2 = Thick																				
Werkstoff Workpiece Material	P	P1	■	▲					▲	□	2	□	1	2	1	2	1	1	2	1	1	
		P2	■	▲					▲	□		□				■	■		■	■		
		P3	■	▲					▲	□		□				■	■		■	■		
		P4	■	▲					▲	□		□				■	■		■	■		
		P5	■	▲					▲	□		□				■	■		■	■		
		P6	▲						□	□		□				▲	■		■	■		
		P7	▲						□	□		□				▲	■		■	■		
	M	M1	▲	□					□	□						▲	■		■	■		
		M2	▲	□					□	□						▲	■		■	■		
		M3	▲						□	□						▲	■		■	■		
		M4	▲						□	□						▲	■		■	■		
		M5	▲						□	□						▲	■		■	■		
		M6	▲						□	□						▲	■		■	■		
	K	K1	▲			○			□			□				■	■		▲	■	■	
		K2	▲			○			□			□				■	■		▲	■	■	
		K3	▲	□			○		□			□				■	■		▲	■	■	
		K4	▲	□			○		□			□				■	■		▲	■	■	
		K5	▲				○		□	□			□	□		■	■		□	▲	■	■
		K6	▲				○		□	□			□	□		■	■		□	▲	■	■
		K7	▲						□	□			□	□		□	▲	■		□	■	■
		K8	▲						□	□			□	□		□	▲	■		□	■	■
	N	N1	▲					○	□											▲		
		N2	▲					○	□											▲	□	
		N3	▲					○	□											▲	■	
		N4	▲					○	□											▲	■	
		N5	▲	□				○	□										■	▲	■	
		N6	▲					○	□											▲	■	
	S	S1	▲						□	□						▲	■		■	■		
		S2	▲						□	□						▲	■		■	■		
		S3	▲						□	□						▲	■		■	■		
		S4	▲						□	□						▲	■		■	■		
		S11	▲						□	□						▲	■		■	■		
		S12	▲						□	□						▲	■		■	■		
		S13	▲						□	□						▲	■		■	■		
		S14	▲						□	□						▲	■		■	■		
	H	H1	▲					○	□	□			▲			■	■		■			
		H2	▲					○	□	□			▲			■	■		■			
		H3	▲					○	□	□			▲			□	□		□			
	SM	SM1	■	▲					▲	□						■	■		■	■		
		SM2	▲	□					□	□						▲	■		■	■		
		SM3	▲						□	□						▲	■		■	■		
	O	O1	▲	□					□											▲		
		O2	▲	□					□											▲		
		O3	▲						○	□										▲	■	
		O4	▲						○	□										▲	■	

- ▲ = Empfohlen

■ = Geeignet

□ = Möglich


○ = Auf Anfrage
- ▲ = Recommended

■ = Applicable

□ = Possible

○ = On request

Schnitttdaten RX medium
Cutting Data RX medium



Durchgangsbohrung
Through Bore

ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz	Radial / Stock Removal		
								ap	ap	ap
								Ø 11.900-23.600 mm	Ø 23.601-35.600 mm	Ø 35.601-140.600 mm
P	P1	1	RXL	B07	T1500	160-200-240	0.18-0.25-0.35	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	B01	T1500	120-150-180	0.18-0.22-0.30			
		3	RXL	A07	F0512R1	80-110-140	0.12-0.16-0.20			
	P2	1	RXL	B07	T1500	160-200-240	0.18-0.25-0.35	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	B01	T1500	120-150-180	0.18-0.22-0.30			
		3	RXL	A07	F0512R1	80-110-140	0.12-0.16-0.20			
	P3	1	RXL	B07	T1500	140-180-220	0.18-0.25-0.35	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	B01	T1500	110-140-170	0.18-0.22-0.30			
		3	RXL	A07	F0512R1	80-100-120	0.12-0.16-0.20			
	P4	1	RXL	B01	T1500	140-180-220	0.18-0.22-0.30	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXL	B07	F0512R1	110-140-170	0.16-0.20-0.28			
		3	RXL	A07	F0512R1	80-100-120	0.10-0.14-0.18			
	P5	1	RXL	B01	T1500	100-130-160	0.15-0.20-0.25	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.08-0.10-0.15
		2	RXL	B07	F0512R1	100-125-150	0.15-0.18-0.22			
		3	RXL	A01	F0512R1	80-100-120	0.10-0.14-0.18			
	P6	1	RXL	B01	F0512R1	50-80-100	0.10-0.14-0.16	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A01	F0512R1	40-70-90	0.08-0.10-0.12			
		3	RXL	A01	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12			
	P7	1	RXL	A06	F0512R1	15-25-40	0.08-0.10-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A06	F0512R1	15-20-30	0.06-0.08-0.12			
		3	RXL	A06	F0512R1	15-20-30	0.06-0.08-0.10			

M	M1	1	RXL	B07	F0512R1	50-80-100	0.15-0.20-0.25	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.08-0.10-0.15
		2	RXL	B07	F0512R1	40-70-90	0.15-0.18-0.22			
		3	RXL	A07	F0512R1	25-50-70	0.12-0.14-0.18			
	M2	1	RXL	B07	F0512R1	50-80-100	0.15-0.20-0.25	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	B07	F0512R1	40-70-90	0.15-0.18-0.22			
		3	RXL	A07	F0512R1	25-50-70	0.12-0.14-0.18			
	M3	1	RXL	B07	F0512R1	40-60-80	0.10-0.14-0.16	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	B07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12			
		3	RXL	A07	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.12			
	M4	1	RXL	A07	F0512R1	25-40-60	0.08-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A07	F0512R1	20-35-55	0.08-0.10-0.14			
		3	RXL	A07	F0512R1	20-30-50	0.08-0.10-0.14			
	M5	1	RXL	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12			
		3	RXL	A07	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.12			
	M6	1	RXL	A07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12			
		3	RXL	A07	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.12			



AC Bearbeitungsbedingungen

- 1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 6xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 5xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 2 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 12xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 9xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 3 Schwierige Voraussetzungen

 - Instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 12xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 9xD
 - Spanabfuhr kritisch
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden




AC Application Conditions

- 1 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 6xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 5xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 2 Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 12xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 7xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available
- 3 Difficult conditions

 - Unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 12xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 9xD
 - Critical chip evacuation
 - Internal coolant supply available



Durchgangsbohrung mit Unterbruch
Through Bore with Interruption

AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut	fz Interrupted	Radial / Stock Removal		
							ap	ap	ap
							Ø 11.900-23.600 mm	Ø 23.601-35.600 mm	Ø 35.601-140.600 mm
4	RXL	A06	T1500	160-200-240	0.16-0.20-0.25	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
5	RXL	A06	F0512R1	120-140-180	0.12-0.18-0.22				
6	RXL	A01	F0512R1	80-110-140	0.10-0.15-0.20				
4	RXL	A06	T1500	160-200-240	0.16-0.20-0.25		0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
5	RXL	A06	F0512R1	120-140-180	0.12-0.18-0.22				
6	RXL	A01	F0512R1	80-110-140	0.10-0.15-0.20				
4	RXL	A06	T1500	140-180-220	0.16-0.20-0.25		0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
5	RXL	A06	F0512R1	110-140-170	0.12-0.18-0.22				
6	RXL	A01	F0512R1	80-100-120	0.10-0.15-0.20				
4	RXL	A01	F0512R1	110-140-170	0.15-0.18-0.22		0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
5	RXL	A01	F0512R1	110-140-170	0.12-0.16-0.22				
6	RXL	A01	F0512R1	80-100-120	0.10-0.12-0.18				
4	RXL	A01	F0512R1	100-120-160	0.15-0.18-0.22		0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.08-0.10-0.15
5	RXL	A01	F0512R1	100-120-150	0.12-0.16-0.22				
6	RXL	A01	F0512R1	80-100-120	0.10-0.12-0.18				
4	RXL	A01	F0512R1	50-80-100	0.08-0.10-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXL	A01	F0512R1	40-70-90	0.06-0.08-0.12				
6	RXL	A01	F0512R1	25-50-70	0.04-0.08-0.10				
4	RXL	A06	F0512R1	15-25-40	0.06-0.08-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXL	A06	F0512R1	15-20-30	0.06-0.08-0.12				
6	RXL	A06	F0512R1	15-20-30	0.04-0.08-0.10				

4	RXL	A07	F0512R1	50-80-100	0.14-0.16-0.22	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.08-0.10-0.15
5	RXL	A07	F0512R1	40-70-90	0.12-0.15-0.20				
6	RXL	A07	F0512R1	25-50-70	0.10-0.14-0.18				
4	RXL	A07	F0512R1	50-80-100	0.14-0.16-0.22		0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXL	A07	F0512R1	40-70-90	0.12-0.15-0.20				
6	RXL	A07	F0512R1	25-50-70	0.10-0.14-0.18				
4	RXL	A07	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.16		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12				
6	RXL	A07	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.12				
4	RXL	A07	F0512R1	25-40-60	0.08-0.10-0.14		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXL	A06	F0512R1	20-35-55	0.08-0.10-0.14				
6	RXL	A06	F0512R1	20-30-50	0.08-0.10-0.14				
4	RXL	A06	F0512R1	15-25-35	0.08-0.10-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXL	A06	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12				
6	RXL	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.12				
4	RXL	A06	F0512R1	15-20-30	0.08-0.10-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXL	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12				
6	RXL	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.12				




AC Bearbeitungsbedingungen

- 4 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 6xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 5xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Mittlere Unterbrüche symmetrisch und asymmetris

Schnitttdaten RX medium
Cutting Data RX medium



ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz	Radial / Stock Removal		
								ap	ap	ap
								Ø 11.900-23.600 mm	Ø 23.601-35.600 mm	Ø 35.601-140.600 mm
P	P1	1	RXG	A07	T1500	140-180-220	0.16-0.20-0.25	0.05-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXG	A06	T1500	120-140-180	0.12-0.18-0.22			
		3	RXG	G01	F0512R1	80-110-140	0.08-0.12-0.18			
	P2	1	RXG	A07	T1500	140-180-220	0.16-0.20-0.25	0.05-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXG	A06	T1500	120-140-180	0.12-0.18-0.22			
		3	RXG	G01	F0512R1	80-110-140	0.08-0.12-0.18			
	P3	1	RXG	A07	T1500	140-160-200	0.16-0.20-0.25	0.05-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXG	A06	F0512R1	100-130-160	0.12-0.18-0.22			
		3	RXG	G01	F0512R1	80-100-120	0.08-0.12-0.18			
	P4	1	RXG	A01	T1500	140-160-200	0.15-0.18-0.22	0.05-0.08-0.12	0.05-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXG	A06	F0512R1	100-130-160	0.12-0.16-0.22			
		3	RXG	G01	F0512R1	80-100-120	0.08-0.12-0.18			
	P5	1	RXG	A01	F0512R1	100-120-140	0.14-0.18-0.20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	G01	F0512R1	90-110-130	0.12-0.16-0.20			
		3	RXG	G01	F0512R1	80-100-120	0.08-0.12-0.18			
	P6	1	RXG	A01	F0512R1	50-80-100	0.10-0.15-0.18	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	G01	F0512R1	40-70-90	0.08-0.12-0.16			
		3	RXG	G01	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12			
	P7	1	RXG	A06	F0512R1	15-25-40	0.08-0.12-0.16	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	G06	F0512R1	15-20-30	0.06-0.08-0.12			
		3	RXG	G06	F0512R1	15-20-30	0.06-0.08-0.12			

M	M1	1	RXG	A07	F0512R1	50-80-100	0.12-0.15-0.20	0.05-0.08-0.12	0.05-0.10-0.12	0.08-0.10-0.15
		2	RXG	A07	F0512R1	40-70-90	0.12-0.15-0.20			
		3	RXG	G07	F0512R1	25-50-70	0.10-0.14-0.18			
	M2	1	RXG	A07	F0512R1	50-80-100	0.12-0.15-0.20	0.05-0.08-0.12	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0512R1	40-70-90	0.12-0.15-0.20			
		3	RXG	G07	F0512R1	25-50-70	0.10-0.14-0.18			
	M3	1	RXG	A07	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.16	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.12			
		3	RXG	G07	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.12			
	M4	1	RXG	A07	F0512R1	25-40-60	0.08-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0512R1	20-35-55	0.08-0.10-0.14			
		3	RXG	G07	F0512R1	20-30-50	0.08-0.10-0.14			
	M5	1	RXG	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12			
		3	RXG	G07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12			
	M6	1	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12			
		3	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12			



AC Bearbeitungsbedingungen

- 1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 6xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 5xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 2 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 12xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 9xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 3 Schwierige Voraussetzungen

 - Instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 12xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 9xD
 - Spanabfuhr kritisch
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden




AC Application Conditions

- 1 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 6xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 5xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 2 Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 12xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 7xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available
- 3 Difficult conditions

 - Unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 12xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 9xD
 - Critical chip evacuation
 - Internal coolant supply available



AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut	fz Interrupted	Radial / Stock Removal		
							ap	ap	ap
							Ø 11.900-23.600 mm	Ø 23.601-35.600 mm	Ø 35.601-140.600 mm
4	RXG	A06	T1500	140-180-220	0.16-0.20-0.25	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
5	RXG	A06	F0512R1	120-140-180	0.12-0.18-0.22				
6	RXG	G11	F0512R1	80-110-140	0.08-0.12-0.18				
4	RXG	A06	T1500	140-180-220	0.16-0.20-0.25		0.05-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
5	RXG	A06	F0512R1	120-140-180	0.12-0.18-0.22				
6	RXG	G11	F0512R1	80-110-140	0.08-0.12-0.18				
4	RXG	A06	T1500	140-160-200	0.16-0.20-0.25		0.05-0.08-0.12	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
5	RXG	A06	F0512R1	100-130-160	0.12-0.18-0.22				
6	RXG	G11	F0512R1	80-100-120	0.08-0.12-0.18				
4	RXG	A01	F0512R1	140-160-200	0.15-0.18-0.22		0.05-0.08-0.12	0.05-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
5	RXG	A06	F0512R1	100-130-160	0.12-0.16-0.22				
6	RXG	G11	F0512R1	80-100-120	0.08-0.12-0.18				
4	RXG	A01	F0512R1	100-120-140	0.14-0.18-0.20		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXG	G11	F0512R1	90-110-130	0.12-0.16-0.20				
6	RXG	G11	F0512R1	80-100-120	0.08-0.12-0.18				
4	RXG	A01	F0512R1	50-80-100	0.10-0.15-0.18		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXG	G11	F0512R1	40-70-90	0.08-0.12-0.16				
6	RXG	G11	F0512R1	25-50-70	0.06-0.08-0.12				
4	RXG	A06	F0512R1	15-25-40	0.08-0.12-0.16		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXG	G16	F0512R1	15-20-30	0.06-0.08-0.12				
6	RXG	G16	F0512R1	15-20-30	0.06-0.08-0.12				

4	RXG	A07	F0512R1	50-80-100	0.12-0.15-0.20	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.12	0.05-0.10-0.12	0.08-0.10-0.15
5	RXG	G17	F0512R1	40-70-90	0.10-0.14-0.18				
6	RXG	G17	F0512R1	25-50-70	0.10-0.14-0.18				
4	RXG	A07	F0512R1	50-80-100	0.12-0.15-0.20		0.05-0.08-0.12	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXG	G17	F0512R1	40-70-90	0.10-0.14-0.18				
6	RXG	G17	F0512R1	25-50-70	0.10-0.14-0.18				
4	RXG	A07	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.16		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXG	G17	F0512R1	40-60-80	0.06-0.08-0.12				
6	RXG	G17	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.12				
4	RXG	A07	F0512R1	25-40-60	0.08-0.10-0.14		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXG	G16	F0512R1	20-35-55	0.08-0.10-0.14				
6	RXG	G16	F0512R1	20-30-50	0.08-0.10-0.14				
4	RXG	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXG	G16	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12				
6	RXG	G16	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12				
4	RXG	A07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
5	RXG	G16	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12				
6	RXG	G16	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.12				




AC Bearbeitungsbedingungen

- 4 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser &

Schnitttdaten RX medium

Cutting Data RX medium



Durchgangsbohrung
Through Bore

ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz	Radial / Stock Removal		
								ap Ø 11.900-23.600 mm	ap Ø 23.601-35.600 mm	ap Ø 35.601-140.600 mm
K	K1	1	RXG	A04	F0514R2	90-120-160	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
		2	RXG	A04	F0514R2	80-110-140	0.12-0.18-0.25			
		3	RXG	G04	F0514R2	70-90-120	0.10-0.15-0.20			
	K2	1	RXG	A04	F0514R2	90-120-160	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
		2	RXG	A04	F0514R2	80-110-140	0.12-0.18-0.25			
		3	RXG	G04	F0514R2	70-90-120	0.10-0.15-0.20			
	K3	1	RXG	A01	F0514R2	120-140-180	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
		2	RXG	A01	F0514R2	100-120-140	0.12-0.18-0.25			
		3	RXG	G01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20			
	K4	1	RXG	A01	F0514R2	120-140-180	0.16-0.22-0.30	0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
		2	RXG	A01	F0514R2	100-120-140	0.12-0.18-0.25			
		3	RXG	G01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20			
	K5	1	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.12-0.18-0.25	0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
		2	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.15-0.20			
		3	RXG	G01	F0514R2	50-70-90	0.10-0.12-0.18			
	K6	1	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.12-0.18-0.25	0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
		2	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.15-0.20			
		3	RXG	G01	F0514R2	50-70-90	0.10-0.12-0.18			
	K7	1	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.14-0.16	0.08-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
		2	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.14			
		3	RXG	G01	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.12			
	K8	1	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.14-0.16	0.08-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
		2	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.14			
		3	RXG	G01	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.12			

N	N1	1	RXL	A07	F0510C	180-250-320	0.18-0.25-0.35	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXL	A07	F0510C	160-220-280	0.18-0.22-0.30			
		3	RXL	A07	F0510C	140-180-220	0.15-0.18-0.22			
	N2	1	RXL	A07	F0510C	180-250-320	0.18-0.25-0.35	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15
		2	RXL	A07	F0510C	160-220-280	0.18-0.22-0.30			
		3	RXL	A07	F0510C	140-180-220	0.15-0.18-0.22			
	N3	1	RXL	A07	F0520C	180-250-320	0.18-0.25-0.35	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
		2	RXL	A07	F0520C	160-220-280	0.18-0.22-0.30			
		3	RXL	A07	F0520C	140-180-220	0.12-0.16-0.20			
	N4	1	RXL	A07	F0520C	140-180-220	0.18-0.22-0.30	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
		2	RXL	A07	F0520C	140-180-220	0.16-0.20-0.28			
		3	RXL	A07	F0520C	140-160-200	0.12-0.16-0.20			
	N5	1	RXL	A07	F0520C	140-180-220	0.16-0.20-0.28	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
		2	RXL	A07	F0520C	140-160-200	0.16-0.20-0.28			
		3	RXL	A07	F0520C	120-140-180	0.12-0.16-0.20			
	N6	1	RXL	A07	F0520C	50-70-100	0.12-0.18-0.25	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
		2	RXL	A07	F0520C	50-70-100	0.12-0.16-0.22			
		3	RXL	A07	F0520C	40-60-80	0.12-0.16-0.22			

- AC Bearbeitungsbedingungen**

1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 6xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 5xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 2** Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 12xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 9xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 3** Schwierige Voraussetzungen

 - Instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 12xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 9xD
 - Spanabfuhr kritisch
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden


- AC Application Conditions**

1 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 6xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 5xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 2** Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 12xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 7xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available
- 3** Difficult conditions

 - Unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 12xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 9xD
 - Critical chip evacuation
 - Internal coolant supply available




Durchgangsbohrung mit Unterbruch
Through Bore with Interruption

AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut	fz Interrupted	Radial / Stock Removal		
							ap Ø 11.900-23.600 mm	ap Ø 23.601-35.600 mm	ap Ø 35.601-140.600 mm
4	RXG	A04	F0514R2	90-120-160	0.16-0.22-0.30	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
5	RXG	A04	F0514R2	80-110-140	0.12-0.18-0.25				
6	RXG	G04	F0514R2	70-90-120	0.10-0.15-0.20				
4	RXG	A04	F0514R2	90-120-160	0.16-0.22-0.30		0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
5	RXG	A04	F0514R2	80-110-140	0.12-0.18-0.25				
6	RXG	G04	F0514R2	70-90-120	0.10-0.15-0.20				
4	RXG	A01	F0514R2	120-140-180	0.16-0.22-0.30		0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
5	RXG	A01	F0514R2	100-120-140	0.12-0.18-0.25				
6	RXG	G01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20				
4	RXG	A01	F0514R2	120-140-180	0.16-0.22-0.30		0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
5	RXG	A01	F0514R2	100-120-140	0.12-0.18-0.25				
6	RXG	G01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20				
4	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.12-0.18-0.25		0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
5	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.15-0.20				
6	RXG	G11	F0514R2	50-70-90	0.10-0.12-0.18				
4	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.12-0.18-0.25		0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
5	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.15-0.20				
6	RXG	G11	F0514R2	50-70-90	0.10-0.12-0.18				
4	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.14-0.16		0.08-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
5	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.14				
6	RXG	G11	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.12				
4	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.14-0.16		0.08-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
5	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.14				
6	RXG	G11	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.12				

4	RXL	A07	F0510C	180- 250 -320	0.18- 0.25 -0.35	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.15
5	RXL	A07	F0510C	160- 220 -280	0.18- 0.22 -0.30				
6	RXL	A07	F0510C	140- 180 -220	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXL	A07	F0510C	180- 250 -320	0.18- 0.25 -0.35		0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.15
5	RXL	A07	F0510C	160- 220 -280	0.18- 0.22 -0.30				
6	RXL	A07	F0510C	140- 180 -220	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXL	A07	F0520C	180- 250 -320	0.18- 0.25 -0.35		0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15	0.05- 0.10 -0.15
5	RXL	A07	F0520C	160- 220 -280	0.18- 0.22 -0.30				
6	RXL	A07	F0520C	140- 180 -220	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXL	A07	F0520C	140- 180 -220	0.18- 0.22 -0.30		0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15	0.05- 0.10 -0.15
5	RXL	A07	F0520C	140- 180 -220	0.16- 0.20 -0.28				
6	RXL	A07	F0520C	140- 160 -200	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXL	A07	F0520C	140- 180 -220	0.16- 0.20 -0.28		0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15	0.05- 0.10 -0.15
5	RXL	A07	F0520C	140- 160 -200	0.16- 0.20 -0.28				
6	RXL	A07	F0520C	140- 160 -200	0.16- 0.20 -0.28	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15	0.05- 0.10 -0.15	
6	RXL	A07	F0520C	120- 140 -180	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXL	A07	F0520C	50- 70 -100	0.12- 0.18 -0.25	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15	0.05- 0.10 -0.15	
5	RXL	A07	F0520C	50- 70 -100	0.12- 0.16 -0.22				
6	RXL	A07	F0520C	40- 60 -80	0.10- 0.14 -0.20				

Schnittdaten RX medium
Cutting Data RX medium



ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz	Radial / Stock Removal		
								ap Ø 11.900-23.600 mm	ap Ø 23.601-35.600 mm	ap Ø 35.601-140.600 mm
K	K1	1	RXG	A04	F0514R2	90-120-160	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
		2	RXG	A04	F0514R2	80-110-140	0.12-0.18-0.25			
		3	RXG	G04	F0514R2	70-90-120	0.10-0.15-0.20			
	K2	1	RXG	A04	F0514R2	90-120-160	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
		2	RXG	A04	F0514R2	80-110-140	0.12-0.18-0.25			
		3	RXG	G04	F0514R2	70-90-120	0.10-0.15-0.20			
	K3	1	RXG	A01	F0514R2	120-140-180	0.16-0.22-0.30	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
		2	RXG	A01	F0514R2	100-120-140	0.12-0.18-0.25			
		3	RXG	G01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20			
	K4	1	RXG	A01	F0514R2	120-140-180	0.16-0.22-0.30	0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
		2	RXG	A01	F0514R2	100-120-140	0.12-0.18-0.25			
		3	RXG	G01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20			
	K5	1	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.12-0.18-0.25	0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
		2	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.15-0.20			
		3	RXG	G01	F0514R2	50-70-90	0.10-0.12-0.18			
	K6	1	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.12-0.18-0.25	0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
		2	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.15-0.20			
		3	RXG	G01	F0514R2	50-70-90	0.10-0.12-0.18			
	K7	1	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.14-0.16	0.08-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
		2	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.14			
		3	RXG	G01	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.12			
	K8	1	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.14-0.16	0.08-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
		2	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.14			
		3	RXG	G01	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.12			

N	N1	1	RXG	A07	F0510C	180-250-320	0.18-0.25-0.35	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.08-0.10-0.15
		2	RXG	A07	F0510C	160-220-280	0.18-0.22-0.30			
		3	RXG	G07	F0510C	140-180-220	0.12-0.16-0.20			
	N2	1	RXG	A07	F0510C	180-250-320	0.18-0.25-0.35	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.08-0.10-0.15
		2	RXG	A07	F0510C	160-220-280	0.18-0.22-0.30			
		3	RXG	G07	F0510C	140-180-220	0.12-0.16-0.20			
	N3	1	RXG	A07	F0520C	180-250-320	0.18-0.25-0.35	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	RXG	A07	F0520C	160-220-280	0.18-0.22-0.30			
		3	RXG	G07	F0520C	140-180-220	0.12-0.16-0.20			
	N4	1	RXG	A07	F0520C	140-180-220	0.18-0.22-0.30	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	RXG	A07	F0520C	140-180-220	0.16-0.20-0.28			
		3	RXG	G07	F0520C	140-160-200	0.12-0.16-0.20			
	N5	1	RXG	A07	F0520C	140-180-220	0.16-0.20-0.28	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
		2	RXG	A07	F0520C	140-160-200	0.16-0.20-0.28			
		3	RXG	G07	F0520C	120-140-180	0.12-0.16-0.20			
	N6	1	RXG	A07	F0520C	50-70-100	0.12-0.18-0.25	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0520C	50-70-100	0.12-0.16-0.22			
		3	RXG	G07	F0520C	40-60-80	0.10-0.14-0.20			

- AC Bearbeitungsbedingungen**

1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 6xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 5xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 2** Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 12xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 9xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 3** Schwierige Voraussetzungen

 - Instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Schneidendurchmesser < 35.600
 - Werkzeugauskraglänge < 12xD
 - Schneidendurchmesser > 35.601
 - Werkzeugauskraglänge < 9xD
 - Spanabfuhr kritisch
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden


- AC Application Conditions**

1 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 6xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 5xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 2** Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 12xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 7xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available
- 3** Difficult conditions


 - Unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Insert diameter < 35.600 Tool projection length < 12xD
 - Insert diameter > 35.601 Tool projection length < 9xD
 - Critical chip evacuation
 - Internal coolant supply available



AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut	fz Interrupted	Radial / Stock Removal		
							ap Ø 11.900-23.600 mm	ap Ø 23.601-35.600 mm	ap Ø 35.601-140.600 mm
4	RXG	A04	F0514R2	90-120-160	0.16-0.22-0.30	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
5	RXG	A04	F0514R2	80-110-140	0.12-0.18-0.25				
6	RXG	G04	F0514R2	70-90-120	0.10-0.15-0.20				
4	RXG	A04	F0514R2	90-120-160	0.16-0.22-0.30		0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
5	RXG	A04	F0514R2	80-110-140	0.12-0.18-0.25				
6	RXG	G04	F0514R2	70-90-120	0.10-0.15-0.20				
4	RXG	A01	F0514R2	120-140-180	0.16-0.22-0.30		0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.25
5	RXG	A01	F0514R2	100-120-140	0.12-0.18-0.25				
6	RXG	G01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20				
4	RXG	A01	F0514R2	120-140-180	0.16-0.22-0.30		0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
5	RXG	A01	F0514R2	100-120-140	0.12-0.18-0.25				
6	RXG	G01	F0514R2	80-100-120	0.10-0.15-0.20				
4	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.12-0.18-0.25		0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
5	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.15-0.20				
6	RXG	G11	F0514R2	50-70-90	0.10-0.12-0.18				
4	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.12-0.18-0.25		0.08-0.10-0.15	0.10-0.15-0.20	0.10-0.15-0.20
5	RXG	A01	F0514R2	60-80-100	0.10-0.15-0.20				
6	RXG	G11	F0514R2	50-70-90	0.10-0.12-0.18				
4	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.14-0.16		0.08-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
5	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.14				
6	RXG	G11	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.12				
4	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.14-0.16		0.08-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15	0.05-0.10-0.15
5	RXG	A01	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.14				
6	RXG	G11	F0512R1	25-40-70	0.08-0.10-0.12				

4	RXG	A07	F0510C	180- 250 -320	0.18- 0.25 -0.35	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12	0.08- 0.10 -0.15
5	RXG	A07	F0510C	160- 220 -280	0.18- 0.22 -0.30				
6	RXG	G07	F0510C	140- 180 -220	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXG	A07	F0510C	180- 250 -320	0.18- 0.25 -0.35		0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12	0.08- 0.10 -0.15
5	RXG	A07	F0510C	160- 220 -280	0.18- 0.22 -0.30				
6	RXG	G07	F0510C	140- 180 -220	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXG	A07	F0520C	180- 250 -320	0.18- 0.25 -0.35		0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15
5	RXG	A07	F0520C	160- 220 -280	0.18- 0.22 -0.30				
6	RXG	G07	F0520C	140- 180 -220	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXG	A07	F0520C	140- 180 -220	0.18- 0.22 -0.30		0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15
5	RXG	A07	F0520C	140- 180 -220	0.16- 0.20 -0.28				
6	RXG	G07	F0520C	140- 160 -200	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXG	A07	F0520C	140- 180 -220	0.16- 0.20 -0.28		0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.15	0.05- 0.10 -0.15
5	RXG	A07	F0520C	140- 160 -200	0.16- 0.20 -0.28				
6	RXG	G07	F0520C	120- 140 -180	0.12- 0.16 -0.20				
4	RXG	A07	F0520C	50- 70 -100	0.12- 0.18 -0.25	0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12	
5	RXG	A07	F0520C	50- 70 -100	0.12- 0.16 -0.22				
6	RXG	G07	F0520C	40- 60 -80	0.10- 0.14 -0.20				

Schnittdaten RX medium
Cutting Data RX medium



Durchgangsbohrung
Through Bore


ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz	Radial / Stock Removal		
								ap Ø 11.900-23.600 mm	ap Ø 23.601-35.600 mm	ap Ø 35.601-140.600 mm
S	S1	1	RXL	A07	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A07	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14			
		3	RXL	A07	F0512R1	15-25-35	0.06-0.10-0.14			
	S2	1	RXL	A07	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A07	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.12			
		3	RXL	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12			
	S3	1	RXL	A07	F0512R1	15-20-35	0.06-0.10-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXL	A07	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10			
		3	RXL	A07	F0512R1	8-15-25	0.05-0.08-0.10			
	S4	1	RXL	A07	F0512R1	12-18-25	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXL	A07	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10			
		3	RXL	A07	F0512R1	5-12-20	0.05-0.08-0.10			
	S11	1	RXL	A07	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A07	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14			
		3	RXL	A07	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14			
	S12	1	RXL	A07	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A07	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14			
		3	RXL	A07	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14			
	S13	1	RXL	A07	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.12
		2	RXL	A07	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10			
		3	RXL	A07	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10			
	S14	1	RXL	A07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXL	A07	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10			
		3	RXL	A07	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10			
H	H1	1	RXG	A06	F0507R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXG	A06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08			
		3	RXG	A06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08			
	H2	1	RXG	A06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXG	A06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08			
		3	RXG	A06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08			
	H3	1	RXG	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.04-0.05-0.06	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXG	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07			
		3	RXG	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07			
SM	SM1	1	RXL	B07	T1500	140-180-220	0.18-0.25-0.35	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	B07	T1500	110-140-170	0.18-0.22-0.30			
		3	RXL	A07	T1500	80-100-120	0.12-0.16-0.20			
	SM2	1	RXL	B07	F0512R1	120-140-160	0.18-0.22-0.30	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	B07	F0512R1	100-120-150	0.15-0.20-0.25			
		3	RXL	A07	F0512R1	80-100-120	0.12-0.15-0.20			
	SM3	1	RXL	A07	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.18	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.16			
		3	RXL	A07	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.14			
O	O1	1	RXL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20			
		3	RXL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16			
	O2	1	RXL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20			
		3	RXL	A07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16			
	O3	1	RXL	A07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	A07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20			
		3	RXL	A07	F0520C	40-50-60	0.10-0.13-0.16			
	O4	1	RXL	A07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXL	A07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10			
		3	RXL	A07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10			




Durchgangsbohrung mit Unterbruch
Through Bore with Interruption

AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut	fz Interrupted	Radial / Stock Removal								
							ap Ø 11.900-23.600 mm	ap Ø 23.601-35.600 mm	ap Ø 35.601-140.600 mm						
4	RXL	A06	F0512R1	20- 35 -45	0.06- 0.10 -0.14	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12						
5	RXL	A06	F0512R1	20- 35 -45	0.06- 0.10 -0.14										
6	RXG	A06	F0512R1	15- 25 -35	0.06- 0.10 -0.14										
4	RXL	A06	F0512R1	20- 30 -45	0.06- 0.10 -0.12					0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12			
5	RXL	A06	F0512R1	20- 30 -45	0.05- 0.08 -0.12										
6	RXG	A06	F0512R1	15- 25 -35	0.05- 0.08 -0.12										
4	RXL	A06	F0512R1	15- 20 -35	0.06- 0.10 -0.12								0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.08 -0.10
5	RXL	A06	F0512R1	10- 18 -30	0.05- 0.08 -0.10										
6	RXG	A06	F0512R1	8- 15 -25	0.05- 0.08 -0.10										
4	RXL	A06	F0512R1	12- 18 -25	0.05- 0.08 -0.10		0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.08 -0.10						
5	RXL	A06	F0512R1	8- 15 -20	0.05- 0.08 -0.10										
6	RXG	A06	F0512R1	5- 12 -20	0.05- 0.08 -0.10										
4	RXL	A06	F0512R1	20- 40 -60	0.06- 0.10 -0.14					0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12			
5	RXL	A06	F0512R1	20- 35 -45	0.06- 0.10 -0.14										
6	RXG	A06	F0512R1	15- 25 -30	0.06- 0.10 -0.14										
4	RXL	A06	F0512R1	20- 35 -45	0.06- 0.10 -0.14								0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12
5	RXL	A06	F0512R1	20- 30 -45	0.06- 0.10 -0.14										
6	RXG	A06	F0512R1	15- 25 -30	0.06- 0.10 -0.14										
4	RXL	A06	F0512R1	20- 30 -45	0.06- 0.10 -0.14		0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.10 -0.12	0.05- 0.10 -0.12						
5	RXL	A06	F0512R1	15- 25 -30	0.05- 0.08 -0.10										
6	RXG	A06	F0512R1	10- 18 -30	0.05- 0.08 -0.10										
4	RXL	A06	F0512R1	15- 20 -30	0.05- 0.08 -0.10					0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.08 -0.10			
5	RXL	A06	F0512R1	10- 18 -25	0.05- 0.08 -0.10										
6	RXG	A06	F0512R1	8- 15 -20	0.05-0.08-0.10										
4	RXG	A06	F0507R1	15- 25 -30	0.04- 0.06 -0.08	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%							0.05-0.08	0.05- 0.08 -0.10	0.05- 0.08 -0.10
5	RXG	A06	F0507R1	10- 18 -25	0.04- 0.06 -0.08										
6	RXG	A06	F0507R1	8- 15 -20	0.04- 0.06 -0.08										
4	RXG	A06	F0507R1	10- 18 -25	0.04- 0.06 -0.08		0.05-0.08	0.05-0.08	0.05- 0.08 -0.10						
5	RXG	A06	F0507R1	8- 15 -20	0.04- 0.06 -0.08										
6	RXG	A06	F0507R1	8- 15 -20	0.04- 0.06 -0.08										
4	RXG	A06	F0507R1	8- 10 -15	0.03- 0.05 -0.07		0.04- 0.05 -0.06	0.05-0.08	0.05- 0.08 -0.10						
5	RXG	A06	F0507R1	8- 10 -15	0.03- 0.05 -0.07										
6	RXG	A06	F0507R1	8- 10 -15	0.03- 0.05 -0.07										
4	RXL	A07	T1500	140- 180 -220	0.18- 0.22 -0.30	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.20						
5	RXL	A06	T1500	110- 140 -170	0.15- 0.20 -0.25										
6	RXG	A06	F0512R1	80- 100 -120	0.12- 0.16 -0.20										
4	RXL	A07	F0512R1	120- 140 -160	0.15- 0.20 -0.25		0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.20						
5	RXL	A06	F0512R1	100- 120 -150	0.12- 0.18 -0.22										
6	RXG	A01	F0512R1	80- 100 -120	0.12- 0.15 -0.20										
4	RXL	A06	F0512R1	40- 60 -80	0.10- 0.12 -0.18		0.08- 0.10 -0.12	0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.20						
5	RXL	A06	F0512R1	40- 60 -80	0.08- 0.10 -0.16										
6	RXG	A01	F0512R1	25- 40 -70	0.06- 0.08 -0.14										
4	RXL	A07	F0510C	40- 60 -80	0.10- 0.15 -0.20	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.20						
5	RXL	A07	F0510C	40- 60 -80	0.10- 0.15 -0.20										
6	RXG	A07	F0510C	40- 60 -80	0.10- 0.13 -0.16										
4	RXL	A07	F0510C	40- 60 -80	0.10- 0.15 -0.20		0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.20						
5	RXL	A07	F0510C	40- 60 -80	0.10- 0.15 -0.20										
6	RXG	A07	F0510C	40- 60 -80	0.10- 0.13 -0.16										
4	RXL	A07	F0520C	40- 50 -60	0.10- 0.15 -0.20		0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.20						
5	RXL	A07	F0520C	40- 50 -60	0.10- 0.15 -0.20										
6	RXG	A07	F0520C	40- 50 -60	0.10- 0.13 -0.16										
4	RXL	A07	F0520C	30- 50 -60	0.05- 0.08 -0.10		0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.15	0.08- 0.10 -0.20						
5	RXL	A07	F0520C	30- 50 -60	0.05- 0.08 -0.10										
6	RXG	A07	F0520C	30- 50 -60	0.05- 0.08 -0.10										

Schnittdaten RX medium
Cutting Data RX medium



ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz	Radial / Stock Removal		
								ap Ø 11.900-23.600 mm	ap Ø 23.601-35.600 mm	ap Ø 35.601-140.600 mm
S	S1	1	RXG	A07	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14			
		3	RXG	A07	F0512R1	15-25-35	0.06-0.10-0.14			
	S2	1	RXG	A07	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.12	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.12			
		3	RXG	A07	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12			
	S3	1	RXG	A07	F0512R1	15-20-35	0.06-0.10-0.12	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXG	A07	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10			
		3	RXG	A07	F0512R1	8-15-25	0.05-0.08-0.10			
	S4	1	RXG	A07	F0512R1	12-18-25	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXG	A07	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10			
		3	RXG	A07	F0512R1	5-12-20	0.05-0.08-0.10			
	S11	1	RXG	A07	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14			
		3	RXG	A07	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14			
	S12	1	RXG	A07	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14			
		3	RXG	A07	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14			
	S13	1	RXG	A07	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
		2	RXG	A07	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10			
		3	RXG	A07	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10			
	S14	1	RXG	A07	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXG	A07	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10			
		3	RXG	A07	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10			
H	H1	1	RXG	A06	F0507R1	15-25-30	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10
		2	RXG	G06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08			
		3	RXG	G06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08			
	H2	1	RXG	A06	F0507R1	10-18-25	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXG	G06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08			
		3	RXG	G06	F0507R1	8-15-20	0.04-0.06-0.08			
	H3	1	RXG	A06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07	0.04-0.05-0.06	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10
		2	RXG	G06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07			
		3	RXG	G06	F0507R1	8-10-15	0.03-0.05-0.07			
SM	SM1	1	RXG	A07	T1500	140-180-220	0.18-0.22-0.30	0.05-0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXG	A07	T1500	110-140-170	0.15-0.20-0.25			
		3	RXG	G07	T1500	80-100-120	0.10-0.16-0.20			
	SM2	1	RXG	A07	F0512R1	120-140-160	0.15-0.20-0.25	0.05-0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXG	A07	F0512R1	100-120-150	0.12-0.18-0.22			
		3	RXG	G07	F0512R1	80-100-120	0.10-0.15-0.20			
	SM3	1	RXG	A07	F0512R1	40-60-80	0.10-0.12-0.18	0.05-0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXG	A07	F0512R1	40-60-80	0.08-0.10-0.16			
		3	RXG	G07	F0512R1	25-40-70	0.06-0.08-0.14			
O	O1	1	RXG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20			
		3	RXG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16			
	O2	1	RXG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.15-0.20			
		3	RXG	G07	F0510C	40-60-80	0.10-0.13-0.16			
	O3	1	RXG	G07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXG	G07	F0520C	40-50-60	0.10-0.15-0.20			
		3	RXG	G07	F0520C	40-50-60	0.10-0.13-0.16			
	O4	1	RXG	G07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.15	0.08-0.10-0.20
		2	RXG	G07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10			
		3	RXG	G07	F0520C	30-50-60	0.05-0.08-0.10			



AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut	fz Interrupted	Radial / Stock Removal				
							ap Ø 11.900-23.600 mm	ap Ø 23.601-35.600 mm	ap Ø 35.601-140.600 mm		
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12		
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-35	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.12						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.05-0.08-0.12						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-35	0.05-0.08-0.12						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-35	0.06-0.10-0.12		0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12		
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-25	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	12-18-25	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	5-12-20	0.05-0.08-0.10						
							0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12		
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14		0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12		
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
									0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12			
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
									0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12			
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
									0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12			
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
									0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12			
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
									0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12			
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
									0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12			
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
									0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12			
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
									0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12			
4	RXG	A06	F0512R1	20-30-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	10-18-30	0.05-0.08-0.10						
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10			
4	RXG	A06	F0512R1	15-20-30	0.05-0.08-0.10						
5	RXG	A06	F0512R1	10-18-25	0.05-0.08-0.10						
6	RXG	A06	F0512R1	8-15-20	0.05-0.08-0.10						
									0.05-0.08-0.10	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12
4	RXG	A06	F0512R1	20-40-60	0.06-0.10-0.14						
5	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
6	RXG	A06	F0512R1	15-25-30	0.06-0.10-0.14						
4	RXG	A06	F0512R1	20-35-45	0.06-0.10-0.14						
5	RXG										

Ø 11.900 – 140.600 mm



Handhabungsanleitung RX medium
Handling Manual RX medium


Schneidenwechsel

- 1. Schaft nicht aus der Grundaufnahme nehmen. Spannschrauben und verbrauchte Schneide entfernen.
- 2. Kurzkegel sorgfältig reinigen und auf mögliche Beschädigungen prüfen.
- 3. Neue Schneide aufsetzen (Positionierstift beachten) und Spannschrauben leicht anziehen.
- 4. Schrauben vorzugsweise mit Torx®-Drehmomentdreher übers Kreuz anziehen. (Drehmomente siehe Tabelle)

Inserts Change

- 1. Do not take the shank out of the tool holder. Remove clamping screws and used reaming insert.
- 2. Clean short taper of the shank carefully and check for possible damages.
- 3. Set new insert in position (pay attention to the positioning pin) and slightly tighten the clamping screws.
- 4. Use the recommended Torx®-torque screw driver to tighten the screws crosswise. (See torque chart).

RX medium Parameter	Standard Insert Holder		SD Insert Holder	
	Torx® Dimension	Torque	Torx® Dimension	Torque
RX 016	6	0.9 Nm	15	4 Nm
RX 019	6	0.9 Nm	20	6 Nm
RX 024	8	1.5 Nm	30	16 Nm
RX 029	8	1.5 Nm	30	16 Nm
RX 036	8	1.5 Nm	30	18 Nm
RX 044	8	1.5 Nm		
RX 052	8	1.5 Nm		
RX 061	8	1.5 Nm		
RX 081	15	3.5 Nm		
RX 101	15	3.5 Nm		
RX 121	15	3.5 Nm		
RX 141	15	3.5 Nm		



Messen des Schneidendurchmessers

RX medium Schneiden sind ungleich geteilt. Der Durchmesser kann nur über die beiden bezeichneten Schneiden, direkt beim Anschnitt gemessen werden, denn die Schneiden sind konisch geschliffen.

Measuring of Insert Diameter

RX medium inserts are unequally spaced. To measure the diameter, line up the two marked cutting edges. Measure directly at the chamfer because the inserts are ground with taper.

Ø 11.900 – 140.600 mm



Handhabungsanleitung RX medium
Handling Manual RX medium

Ø < 0.005

Schneidenrundlauf
Insert run-out

Rundrichten
Run-Out Adjustment


Um optimale Reibergebnisse zu erzielen, ist ein perfekter Rundlauf des Werkzeuges unumgänglich. Um Rundlauffehler von Aufnahme und Maschinenspindel auszugleichen, werden ausrichtbare Spannzangen-, Hydrodehnspann- oder Schrumpffutter eingesetzt. Der Rundlauf kann mit verschiedenen Methoden gemessen werden:

To achieve the best reaming results, a tool with perfect run-out is absolutely essential. To compensate any run-out error of the tool holder and the machine spindle, the following compensation holders are recommended: Adjustable collet shrink fit or hydraulic chucks. The run-out can be measured with different methods:



1. Über die markierte Rundlaufprüfstelle am Schneidenträger
RX medium Werkzeuge werden in hoher Toleranz gefertigt. Diese Methode liefert akzeptable Präzision und ist einfach zu handhaben.

2. Über Schneidenträger Kurzkegel
Bei demontierter Schneide direkt auf dem Kurzkegel des Schneidenträgers messen. Diese Messmethode liefert eine hohe Präzision.



1. On the External Diameter of the Insert Holder
RX medium tool holders are manufactured very accurately. This handling method is easy and offers reasonable measuring results.

2. Through Insert Holder Short Taper
With the reamer disassembled, measure directly on the insert holders short taper. This handling method offers high accuracy measuring results.

Anleitung Ausrichtfutter
Instruction Compensation Chuck



Für optimale Reibergebnisse, ist ein perfekter Rundlauf des Werkzeuges unumgänglich. Um Rundlauffehler von Aufnahme und Maschinenspindel auszugleichen, werden Ausricht- oder Pendelfutter eingesetzt. Der Rundlauf der RX medium Reibwerkzeuge kann mit verschiedenen Methoden gemessen werden:

Vorgehen:

- 1. Vor dem Einstellen muss sichergestellt werden, dass alle Justierschrauben ② vollständig gelöst sind.
- 2. Werkzeug in Maschinenspindel einwechseln.
- 3. Messtaster (mit 1 µm / 0.0001 inch Auflösung) auf der markierten Rundlaufkontrollstelle ① des Schaftes anstellen.
- 4. Mithilfe der vier radialen Justierschrauben ② den Rundlauf direkt in der Maschinenspindel auf max. 5 µm / 0.0002 inch (ideal < 3 µm / 0.0001 inch) einstellen.

In order to achieve the best reaming results, a tool with zero run-out is absolutely essential. To compensate any run-out error of the tool holder and the machine spindle, we recommend using a compensation holder or floating chuck. The run-out of RX medium reamers can be measured with different methods:

Procedure:

- 1. Before adjusting, make sure that all adjustment screws ② are completely loosened.
- 2. Load the tool in the machine spindle.
- 3. Set the indicator (with 1 µm / 0.0001 inch resolution) on the marked run-out area ① on the shank.
- 4. Set the run-out directly in the machine spindle to max. 5 µm / 0.0002 inch (ideal < 3 µm / 0.0001 inch) by using the four radial adjustment screws ②.

! Die Justierschrauben müssen nach dem Einstellen nicht vollständig gegeneinander verspannt werden.

! The adjustment screws do not have to be fully clamped against each other after adjustment.

Anleitung Pendelfutter
Instruction Floating Chuck



Reibbearbeitungen auf Drehmaschinen werden vorwiegend mit Pendelfutter durchgeführt (in Ausnahmefällen auch auf Bearbeitungszentren).

Durch den einstellbaren Pendelmechanismus können Positionsfehler kompensiert werden. Die Auslenkung sollte nur planparallel stattfinden (kein Winkelfehlerausgleich).

Empfohlen werden Schneiden-Anschnittwinkel ≤ 45°

Vorgehen:

- 1. Pendelspiel anhand der Justierschraube ① einstellen.

Justierschraube	Pendelmechanismus	Einfluss auf die Bearbeitung
Drehung im Uhrzeigersinn	Federkraft wird stärker / Auslenkwiderstand nimmt zu	Die Oberflächenqualität kann negativ beeinflusst werden (Rückzugsspuren)
Drehung im Gegenuhrzeigersinn	Federkraft wird schwächer / Auslenkwiderstand nimmt ab	Evtl. Neigung zu Vibrationen

Reaming on lathes are mainly done with floating chucks (in exceptional cases also on machining centres).

Positioning errors can be compensated by the adjustable floating mechanism. The deflection should only take place in plane-parallel (No angular error compensation).

Cutting geometries with an angle of ≤ 45° are recommended.

Procedure:

- 1. Adjust the floating mechanism by using the adjustment screw ①.

Adjustment screw	Floating mechanism	Influence on machining
Clockwise rotation	Spring force increases / deflection resistance increases	The surface quality can be negatively influenced (retraction marks)
Counterclockwise rotation	Spring force becomes weaker / deflection resistance decreases	Potential vibration tendency

Einstellung:		Adjustment:	
Weich:	Das Werkzeug soll mit möglichst geringem Auslenkwi- derstand eingestellt werden. Dennoch muss es unter Berücksichtigung des Werkzeuggewichtes, nach dem Auslenken selbständig in die Mittelachse zurückfedern.	Soft:	The tool should be adjusted with the lowest possible deflection resistance. Nevertheless, taking into account the weight of the tool, it must jump back automatical- ly into the central axis after deflection.
Mittel:	Einstellschraube wird voll angezogen und 1 ± ¼ Um- drehung zurückgedreht.	Medium:	Fully tighten the adjusting screw and turn back by 1 ± ¼ rotation.
Hart:	Einstellschraube wird voll angezogen und eine ¼ - ½ Umdrehung zurückgedreht.	Hard:	Fully tighten the adjusting screw and turn back by ¼ - ½ rotation.

Empfehlung der Grundeinstellung:		Recommendation for the basic setting:	
Werkzeug-Ø Tool-Ø	Weich Soft	Mittel Medium	Hart Hard
11.900 – 15.600	X		
15.601 – 23.600	X	X	
23.601 – 35.600		X	
35.601 – 60.600		X	
60.601 – 140.600		X	X

2. Bei vorhandener Y-Achse empfehlen wir zusätzlich das
Werkzeug < 10 µm / 0.0004 inch (ideal < 5 µm / 0.0002 inch)
konzentrisch zur Spindelachse auszurichten.



- Die Einstellungen des Pendelmechanismus können je nach
Applikation und Pendelfutter-Typ variieren.
- Generell wird empfohlen, mit reduzierter Drehzahl in die
Bohrung einzufahren.
- Alle Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf
URMA-Pendelfutter.



Alternativ zu einem Pendelfutter können auch querschnittsre-
duzierte Schneidenträger eingesetzt werden (siehe Reaming
Katalog).

2. With an existing Y-axis, we recommend additionally aligning
the tool < 10 µm / 0.0004 inch (ideally < 5 µm / 0.0002 inch)
concentrically to the spindle axis.




- The settings of the floating mechanism can vary depending on
the application and type of floating chuck.
- It is generally recommended to enter the bore with
reduced rpm.
- All data are guide values and refer to URMA floating chucks.

As an alternative to a floating chuck, diameter reduced insert
holders can also be used (see reaming catalogue).

Anleitung für Schäfte mit integriertem Ausrichtmechanismus
Instruction for Shanks with Integrated Compensation Device

Standard für Reibdurchmesser über 35.601 mm
For Reaming Diameters bigger than 35,601 mm




- Vorgehen:**
1. Zentrale Befestigungsschraube gemäss Tabellenwert «A»
(wenn nicht vorhanden Wert «B») anziehen.
 2. Werkzeug in Maschinenspindel einwechseln.
 3. Messtaster (mit 1 µm / 0.0001 inch Auflösung) auf der mar-
kierten Rundlaufkontrollstelle ① des Schaftes anstellen.
 4. Rundlauf in den 2 Achsen der Justierschrauben ② kontrol-
lieren. Mit diesen Schrauben den halben Wert des Rund-
lauffehlers korrigieren. Über die vier Achspunkte Rundlauf
kontrollieren und allenfalls wiederholen. Nicht fest anliegende
Justierschrauben unter Berücksichtigung des Rundlaufs
< 0.005 mm im Durchmesser festziehen.
 5. Zentrale Befestigungsschraube gemäss Tabellenwert
«B» festziehen.
 6. Rundlauf nochmals prüfen und gegebenenfalls nachjustieren.

RX Parameter	A [Nm]	B [Nm]
RX 044	-	35
RX 052	-	35
RX 061	-	55
RX 081	60	85
RX 101	70	120
RX 121	70	120
RX 141	70	120

- Procedure:**
1. Secure central clamping screw according to value “A” in the
chart below (if not available, use value “B”).
 2. Load the tool into the machine spindle.
 3. Set the indicator (with 1 µm / 0.0001 inch resolution) on the
marked run-out area ① on the shank.
 4. Measure run-out of the two adjustment screw ② axes.
Compensate half value of the total run-out error by using the
adjustment screws. Check run-out on all four axle points and
repeat the adjustment if necessary. Tighten all screws that
do not fit tightly, considering the run-out < 0,005 mm in
diameter.
 5. Tight the central clamping screw according to table value “B”.
 6. Check the run-out again and re-adjust if necessary.

Anleitung für Ausrichtmodul mit Sonderwerkzeugen

Instruction for Compensation Module with Special Tools



Mit dem Ausrichtmodul wird der Rundlauf von beispielsweise Führungsleisten-Werkzeugen eingestellt. Es können sowohl Achs- wie auch Winkelfehler korrigiert werden.

Werkzeug vorbereiten:

1. Vor der Montage muss sichergestellt werden, dass keine der planseitigen Abdruckscheiben vorsteht.
2. Werkzeug auf Ausrichtmodul montieren, dabei Spannschrauben ② leicht vorspannen (d.h., Schraube eindrehen bis diese plan aufliegt, danach ¼ Umdrehung festziehen).
3. Werkzeug in Maschinenspindel einwechseln.
4. Messtaster (mit 1 µm / 0,0001 inch Auflösung) auf Werkzeug-flansch Durchmesser ③ anstellen.


The compensation module is used, for example, to adjust the run-out of guide pad tools. Axis as well as angle errors can be adjusted.

Prepare the Tool:

1. Before assembling, it must be ensured that none of the pressure pads discs on the face side stick out.
2. Assemble the tool on the compensation module, tightening the clamping screws ② slightly (i.e. tighten the screw until it has contact to the face, then tighten ¼ turn).
3. Load the tool into the machine spindle.
4. Set the indicator (with 1 µm / 0,0001 inch resolution) on the tool flange diameter ③.

Werkzeug radial ausrichten – Schritt 1:

Radial alignment of the tool - Step 1:



5. Mithilfe der radialen Justierschrauben ④, das Flanschmodul in 2 µm / 0,0001 inch ausrichten.
 - a. Rundlauffehler bei zwei gegenüberliegenden radialen Justierschrauben ④ (1. Verstellachse ⑤) prüfen
 - b. Massdifferenz der Achse, an der entsprechenden Justierschraube um den halben Wert korrigieren. Justierschraube anschliessend wieder lösen.
 - c. Messuhr auf «0»-Wert stellen
 - d. «0»-Wert auf 180° durch drehen des Werkzeuges gegenprüfen und gegebenenfalls nachkorrigieren (siehe «b»)
 - e. Dasselbe Ausrichtverfahren für die 2. Verstellachse ④ anwenden
 - f. Gegebenenfalls 1. Verstellachse ⑤ nochmals nachkorrigieren



Alle Justierschrauben ④ müssen nach Abschluss des Einstellvorganges festgezogen sein.

6. Spannschrauben ② festziehen.

7. Rundlauf auf Flanschmodul erneut gegenprüfen
→ max. 3 µm / 0,0001 inch

5. Align the flange module in 2 µm / 0,0001 inch by using the radial adjustment screws ④.
 - a. Check run-out error with two opposing radial adjustment screws ④ (1st adjustment axis ⑤)
 - b. Correct the value difference of the axis by half, using the corresponding adjusting screw. Loosen the adjusting screw afterwards.
 - c. Set indicator to "0" value
 - d. Check the "0" value by turning the tool to 180° and correct if necessary (see "b").
 - e. Use the same alignment procedure for the second adjustment axis ④
 - f. If necessary readjust the first axis ⑤




All adjustment screws ④ must be tightened after completion of the adjustment process.

6. Tighten the clamping screws ②.

7. Check the run-out of the flange module again
→ max. 3 µm / 0,0001 inch

Werkzeug Winkel ausrichten - Schritt 2:

Aligning the tool angle - Step 2:



8. Messtaster an vorderster Position ⑧ anlegen:
- auf Reibschneide oder Rundlauf-Einstellscheibe (Bestellnummer ist im «URMA Reaming» Katalog)
 - auf RX-Kegel am Schaft (Trennstelle)
 - auf Führungsleisten

9. Taumel / Winkelfehler mittels axialer Abdrückschrauben ① in 2 µm einstellen (Verfahren gemäss Anleitung wie unter «Punkt 5 b bis f»)



Es wird empfohlen, max. eine Justierschraube ① pro Achse (0 und 90°) zum Korrigieren des Winkelfehlers zu verwenden.

10. Rundlauf auf den Führungsleisten ⑦ kontrollieren
→ max. 3 µm / 0.0001 inch

8. Set the indicator in front ⑧:
- on cutting edge or run-out indicating insert (Order number can be found in the "URMA Reaming" catalogue)
 - on RX-taper of the shank (interface)
 - on guide pads

9. Set the angular error to 2 µm by using the axial adjusting screws ① (proceed as described in "point 5 b to f").



It is recommended to use max. one adjustment screw ① per axis (0 and 90°) to adjust the angular error.

10. Check the alignment on the guide pads ⑦
→ max. 3 µm / 0.0001 inch

Bearbeitungsstrategien**Machining Strategies****Pilotieren**

Piloting

Pilotieren wird bei folgenden Ausgangslagen empfohlen:

- Durchmesser- / Längenverhältnis > 8xD
- Zur Einhaltung von engen Positions- und Konzentritätstoleranzen
- Vermeidung von Eintrittsvibrationen mit einem langen Werkzeug
- Einsatz eines langen Führungsleistenwerkzeuges (Positioniergenauigkeit)
- Bei schrägem oder unterbrochenem Bohrungseintritt

Abhängig von der Maschine und dem nachfolgenden Werkzeug, können Pilotbohrungen folgendermassen erstellt werden:

- Mit einem kurzen Reibwerkzeug
- Vordrehen auf einer Drehmaschine
- Fräsen oder Ausspindeln

Mit einem kurzen Reibwerkzeug:

Bei dieser Variante wird ein möglichst kurzes Reibwerkzeug für die Pilotbohrung verwendet. Damit wird eine sehr stabile und wiederholgenaue Pilotbohrung erzielt. Dies wird vorwiegend auf Bearbeitungszentren angewendet. Die Reibschneide für das Pilotwerkzeug sollte denselben Durchmesser und Toleranz aufweisen wie das nachfolgende Fertigbearbeitungswerkzeug.

Piloting is recommended in the following situations:


- Diameter / length ratio > 8xD
- To hold narrow position and concentricity tolerances
- Avoidance of entry vibrations with a long tool.
- Use of a long guide pad tool (positioning accuracy)
- For inclined or interrupted bore entry

Depending on the machine and the following tool, pilot holes can be made as follows:

- With a short reamer
- Pre-turning on a lathe
- Milling or boring

With a short reamer:

For this variant, use the shortest possible reamer for the pilot bore. This method provides a very stable and repeatable pilot bore. Mainly used on machining centres. The reaming insert for the pilot tool should have the same diameter and tolerance as the following finishing tool.




Bei Lagerstellen-Bearbeitungen (siehe Abbildung) immer nur die erste Lagerstelle pilotieren.




If machining spool or liner-bores (see figure), piloting only the first journal.

Pilotieren
Piloting

Vorgehen auf einer Drehmaschine:
Auf Drehmaschinen kann die Pilotbohrung vorgedreht werden. Dabei kann diese in zylindrischer wie auch in konischer Form ausgeführt werden.



Procedure on a lathe:
The pilot bore can be pre-turned on a lathe. This can have a cylindrical or conical shape.



Vorgehen auf einem Bearbeitungszentrum:
Auf einem Bearbeitungszentrum kann die Pilotbohrung mit verschiedenen Methoden hergestellt werden:

- Kurzes Reibwerkzeug einsetzen (Beschreibung siehe Seite 57)
- Ausspindeln
- Zirkularfräsen

! Eine regelmässige Überprüfung des Pilot-Durchmessers ist unerlässlich.

Procedure on a Machining centre:
The pilot bore can be made on a machining centre using various methods:

- Short reaming tool (see page 57 for description)
- Boring tool
- Circular milling

! A regular check of the pilot diameter is essential.


Fertigbearbeitung
Finish Machining

Vorgehen nach dem Pilotieren:

1. Beim Einfahren in die Pilotbohrung mit dem Fertigbearbeitungswerkzeug muss die Drehzahl reduziert werden ($n = 50-500 \text{ min}^{-1}$), bis die Reibschneide komplett oder auch Teile der Führungsleisten im Einsatz sind. In der Regel gilt: «fz-Einfahren» = «fz-Bearbeitung».
2. Anschliessend auf die gewählte Bearbeitungsdrehzahl erhöhen, und wenn möglich ohne Unterbruch der Vorschubbewegung die Bohrung fertig bearbeiten.
3. Der Werkzeugrückzug erfolgt üblicherweise mit 50 – 80% reduzierter Drehzahl (n) und ca. 3 – 5-fachem Bearbeitungsvorschub ($v_f \text{ mm/min}$).

Procedure after piloting:

1. When entering into the pilot bore with the finishing tool, the speed must be reduced ($n = 50-500 \text{ rpm}$) until the reaming insert is completely or also parts of the guide pads are engaged. As a rule: “fz entering” = “fz machining”.
2. Increase rpm to the selected machining speed and if possible, finish the whole bore without interrupting the feed movement.
3. Tool retraction usually takes place at 50 – 80% reduced speed (n) and approx. 3 – 5 times the machining feed rate ($v_f \text{ mm/min}$).



! Um die Führungsleisten nicht zu beschädigen, muss die innere Kühlmittelzufuhr zu jeder Zeit gewährleistet sein!

! In order to not damage the guide pads, the internal coolant supply must be guaranteed all the times!

URMA Reaming
RM vario

Bestellbeispiel

Order Example

Bohrungsdurchmesser: ISO-Bohrungstoleranzen Bore Diameter: ISO Bore Tolerances		Bohrungsdurchmesser: Bohrungstoleranzen in µm Bore Diameter: Bore Tolerance in µm	
Example	Bestellbeispiel Order Example F25N-12.2H7-A W112R	Example	Bestellbeispiel Order Example F25N-12.2+20-10-A W112R
Diameter	F Zylindrischer Schaft A = fest, ohne IKZ B = fest, mit IKZ für Durchgangsbohrung C = fest, mit IKZ für Sacklochbohrung D = nachstellbar, ohne innere IKZ F = nachstellbar, mit IKZ für Durchgangsbohrung G = nachstellbar, mit IKZ für Sacklochbohrung S = Sonderwerkzeug (zeichnungsgebunden) Cylindrical shank A = solid, without internal coolant supply B = solid, with internal coolant supply for through bores C = solid, with internal coolant supply for blind holes D = expandable, without internal coolant supply F = expandable, with internal coolant supply for through bores G = expandable, with internal coolant supply for blind holes S = special tool (bound to drawing)	Diameter	F Zylindrischer Schaft A = fest, ohne IKZ B = fest, mit IKZ für Durchgangsbohrung C = fest, mit IKZ für Sacklochbohrung D = nachstellbar, ohne innere IKZ F = nachstellbar, mit IKZ für Durchgangsbohrung G = nachstellbar, mit IKZ für Sacklochbohrung S = Sonderwerkzeug (zeichnungsgebunden) Cylindrical shank A = solid, without internal coolant supply B = solid, with internal coolant supply for through bores C = solid, with internal coolant supply for blind holes D = expandable, without internal coolant supply F = expandable, with internal coolant supply for through bores G = expandable, with internal coolant supply for blind holes S = special tool (bound to drawing)
	2 2 = kurze Ausführung 4 = lange Ausführung 2 = short version 4 = long version		2 2 = kurze Ausführung 4 = lange Ausführung 2 = short version 4 = long version
	5N 5N = gerade genutet 7N = linksschräg genutet 5N = flute form straight 7N = flute form left-hand helix		5N 5N = gerade genutet 7N = linksschräg genutet 5N = flute form straight 7N = flute form left-hand helix
	12.2 Durchmesser (mm) Diameter (mm)		12.2 Durchmesser (mm) Diameter (mm)
Diameter	H7 Toleranzangabe nach ISO Tolerance in ISO standard	Diameter	+20-10 Bohrungstoleranz (µm) Bore tolerance (µm)
	A Anschnittwinkel A = 45° ¹ B = 25° ² C = 45/8° D = 30/4° E = Schälanschnitt 20° ³ F = Stirnschnitt G = 0,5 x 45° H = 30° I = 60° K = 75° L = Schälanschnitt 30° ³ Chamfer Angle A = 45° ¹ B = 25° ² C = 45/8° D = 30/4° E = Curling cut 20° ³ F = Face cutting G = 0,5 x 45° H = 30° I = 60° K = 75° L = Curling cut 30° ³		A Anschnittwinkel A = 45° ¹ B = 25° ² C = 45/8° D = 30/4° E = Schälanschnitt 20° ³ F = Stirnschnitt G = 0,5 x 45° H = 30° I = 60° K = 75° L = Schälanschnitt 30° ³ Chamfer Angle A = 45° ¹ B = 25° ² C = 45/8° D = 30/4° E = Curling cut 20° ³ F = Face cutting G = 0,5 x 45° H = 30° I = 60° K = 75° L = Curling cut 30° ³
	W1 Schneidstoff Details siehe Seite 63 Cutting material Details see page 63		W1 Schneidstoff Details siehe Seite 63 Cutting material Details see page 63
	12R Beschichtung Details siehe Seite 63 Coating Details see page 63		12R Beschichtung Details siehe Seite 63 Coating Details see page 63

¹ Standard für gerade genutete Schneiden
¹ Standard for straight flute form

² Standard bei linksschräg genuteten Werkzeugen
² Standard for tools with left-hand flute form

³ Nur für gerade genutete Werkzeuge
³ Only for straight flute form

Schneidstoff Übersicht

Cutting Materials overview


		Schneidstoffe						Beschichtung							
		Cutting Materials						Coating							
ISO Material Code	URMA Material Code	URMA Code	W1	T1	B1	B2	D1		01P	05P	07R	08P	12R	14R	10C
										--	--	--	--	--	--
			HM/ Carbide	Cermet	CBN	CBN	PKD/PCD	Uncoated	TiN	AlTiN	TiAlN + AlCrN	AlCrN	AlCrN	AlCrN	DLC
P	P1		■	▲				▲	□	□			■	■	
	P2		■	▲				▲	□	□			■	■	
	P3		■	▲				▲	□	□			■	■	
	P4		■	▲				▲	□	□			■	■	
	P5		■	▲				▲	□	□			■	■	
	P6		▲					□	□	□			▲	■	
	P7		▲					□	□	□			▲	■	
M	M1		▲	□				□	□				▲	■	
	M2		▲	□				□	□				▲	■	
	M3		▲					□	□				▲	■	
	M4		▲					□	□				▲	■	
	M5		▲					□	□				▲	■	
	M6		▲					□	□				▲	■	
K	K1		▲		□			□	□	□		□	■	▲	
	K2		▲		□			□	□	□		□	■	▲	
	K3		▲	□	□			□	□	□		□	■	▲	
	K4		▲	□	□			□	□	□		□	■	▲	
	K5		▲					□	□	□	□	□	■	▲	
	K6		▲					□	□	□	□	□	■	▲	
	K7		▲					□	□	□	□	□	▲	□	
	K8		▲					□	□	□	□	□	▲	□	
N	N1		▲				□	□							▲
	N2		▲				□	□							▲
	N3		▲				□	□							▲
	N4		□				▲	▲							□
	N5		▲	□			□	□							▲
	N6		▲				□	□							▲
S	S1		▲					□	□				▲	■	
	S2		▲					□	□				▲	■	
	S3		▲					□	□				▲	■	
	S4		▲					□	□				▲	■	
	S11		▲					□	□				▲	■	
	S12		▲					□	□				▲	■	
	S13		▲					□	□				▲	■	
	S14		▲					□	□				▲	■	
H	H1		▲			□		□	□		▲		■	■	
	H2		■			▲		▲	□		■		□	□	
	H3		■			▲		▲	□		■		□	□	
SM	SM1		■	▲				▲	□				■	■	
	SM2		▲	□				□	□				▲	■	
	SM3		▲					□	□				▲	■	
O	O1		▲	□				□							▲
	O2		▲	□				□							▲
	O3		□				▲	▲							
	O4		□				▲	▲							

▲ = Empfohlen
■ = Geeignet
□ = Möglich
○ = Auf Anfrage

▲ = Recommended
■ = Applicable
□ = Possible
○ = On request

MATERIAL DETAILS PAGE 88

Schnitttdaten RM vario
Cutting Data RM vario



Durchgangsbohrung
Through Bore

ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz	Radial / Stock Removal		
								ap	ap	ap
								Ø 5.800-10.609 mm	Ø 10.610-18.609 mm	Ø 18.610-33.100 mm
P	P1	1	L	B	T1	120-150-180	0.10-0.18-0.30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	B	T1	100-130-160	0.10-0.15-0.25			
		3	L	B	W112R	60-80-100	0.10-0.15-0.25			
	P2	1	L	B	T1	120-150-180	0.10-0.18-0.30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	B	T1	100-130-160	0.10-0.15-0.25			
		3	L	B	W112R	60-80-100	0.10-0.15-0.25			
	P3	1	L	B	T1	100-130-160	0.10-0.18-0.30	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	B	T1	90-120-140	0.10-0.15-0.25			
		3	L	B	W112R	50-70-90	0.10-0.15-0.25			
	P4	1	L	B	T1	80-110-130	0.10-0.16-0.25	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	B	W112R	80-100-120	0.10-0.14-0.20			
		3	L	B	W112R	40-60-80	0.10-0.14-0.20			
	P5	1	L	B	T1	80-110-130	0.10-0.16-0.25	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	B	W112R	80-100-120	0.10-0.14-0.20			
		3	L	B	W112R	40-60-80	0.10-0.14-0.20			
	P6	1	L	B	W112R	50-70-100	0.08-0.10-0.14	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	A	W112R	40-70-90	0.08-0.10-0.14			
		3	L	A	W112R	20-35-50	0.08-0.10-0.14			
	P7	1	L	A	W112R	15-25-40	0.04-0.06-0.08	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	A	W112R	15-20-30	0.04-0.06-0.08			
		3	L	A	W112R	10-15-20	0.04-0.06-0.08			
M	M1	1	L	B	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.18	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	B	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15			
		3	L	B	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15			
	M2	1	L	B	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.18	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	B	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15			
		3	L	B	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15			
	M3	1	L	B	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.16	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	B	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15			
		3	L	B	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15			
	M4	1	L	A	W112R	20-35-55	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	A	W112R	20-35-55	0.05-0.08-0.12			
		3	L	A	W112R	10-15-25	0.05-0.08-0.12			
	M5	1	L	A	W112R	15-25-35	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	A	W112R	15-25-35	0.05-0.08-0.12			
		3	L	A	W112R	7-12-15	0.05-0.08-0.12			
	M6	1	L	A	W112R	15-20-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	L	A	W112R	15-20-30	0.05-0.08-0.12			
		3	L	A	W112R	5-10-12	0.05-0.08-0.12			

- AC Bearbeitungsbedingungen**

1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge < 3xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 2 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge < 6xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 3 Bearbeitungsbedingungen wie 1 & 2

 - Jedoch ohne innere Kühlmittelzufuhr

- AC Application Conditions**

1 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length < 3xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 2 Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length < 6xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available
- 3 Machining conditions as 1 & 2

 - But without internal coolant



Durchgangsbohrung mit Unterbruch
Through Bore with Interruption

AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut	fz Interrupted	Radial / Stock Removal		
							ap	ap	ap
							Ø 5.800-10.609 mm	Ø 10.610-18.609 mm	Ø 18.610-33.100 mm
4	L	A	T1	120-150-180	0.10-0.18-0.30	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	100-130-160	0.10-0.15-0.25				
6	L	A	W112R	60-80-100	0.10-0.15-0.25				
4	L	A	T1	120-150-180	0.10-0.18-0.30		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	100-130-160	0.10-0.15-0.25				
6	L	A	W112R	60-80-100	0.10-0.15-0.25				
4	L	A	T1	100-130-160	0.10-0.18-0.30		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	90-120-140	0.10-0.15-0.25				
6	L	A	W112R	50-70-90	0.10-0.15-0.25				
4	L	A	W112R	80-110-130	0.10-0.16-0.25		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	80-100-120	0.10-0.14-0.20				
6	L	A	W112R	40-60-80	0.10-0.14-0.20				
4	L	A	W112R	80-110-130	0.10-0.16-0.25		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	80-100-120	0.10-0.14-0.20				
6	L	A	W112R	40-60-80	0.10-0.14-0.20				
4	L	A	W112R	50-70-100	0.08-0.10-0.14		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	40-70-90	0.08-0.10-0.14				
6	L	A	W112R	20-35-50	0.08-0.10-0.14				
4	L	A	W112R	15-25-40	0.04-0.06-0.08	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	15-20-30	0.04-0.06-0.08				
6	L	A	W112R	10-15-20	0.04-0.06-0.08				
4	L	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15				
6	G	A	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15				
4	L	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15				
6	G	A	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15				
4	L	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15				
6	G	A	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15				
4	L	A	W112R	20-35-55	0.05-0.08-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	20-35-55	0.05-0.08-0.12				
6	G	A	W112R	10-15-25	0.05-0.08-0.12				
4	L	A	W112R	15-25-35	0.05-0.08-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	15-25-35	0.05-0.08-0.12				
6	G	A	W112R	7-12-15	0.05-0.08-0.12				
4	L	A	W112R	15-20-30	0.05-0.08-0.12	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	L	A	W112R	15-20-30	0.05-0.08-0.12				
6	G	A	W112R	5-10-12	0.05-0.08-0.12				

- AC Bearbeitungsbedingungen**

4 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge < 3xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Leichte Unterbrüche symmetrisch und asymmetrisch (< 10%)
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar
- 5 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge < 6xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Mittlere Unterbrüche symmetrisch (< 30%)
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden
- 6 Bearbeitungsbedingungen wie 4 & 5

 - Jedoch ohne innere Kühlmittelzufuhr
 - Mittlere Unterbrüche symmetrisch (< 30%)

- AC Application Conditions**


4 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length < 3xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Slightly symmetrical and asymmetrical interruption (< 10%)
 - Internal coolant supply > 20 bar
- 5 Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length < 6xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Medium symmetrical interruptions (< 30%)
 - Internal coolant supply available
- 6 Machining conditions as 4 & 5

 - But without internal coolant
 - Medium symmetrical interruptions (< 30%)

Schnittdaten RM vario
Cutting Data RM vario



ISO	UMC	AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz	Radial / Stock Removal		
								ap	ap	ap
								Ø 5.800-10.609 mm	Ø 10.610-18.609 mm	Ø 18.610-33.100 mm
P	P1	1	G	A	T1	120-150-180	0.10-0.14-0.20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	T1	100-130-160	0.10-0.14-0.20			
		3	G	A	W112R	60-80-100	0.10-0.12-0.18			
	P2	1	G	A	T1	120-150-180	0.10-0.14-0.20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	T1	100-130-160	0.10-0.14-0.20			
		3	G	A	W112R	60-80-100	0.10-0.12-0.18			
	P3	1	G	A	T1	100-130-160	0.10-0.14-0.20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	90-120-140	0.10-0.14-0.20			
		3	G	A	W112R	50-70-90	0.10-0.12-0.18			
	P4	1	G	A	T1	80-110-130	0.10-0.14-0.20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	80-100-120	0.10-0.14-0.20			
		3	G	A	W112R	40-60-80	0.10-0.12-0.18			
	P5	1	G	A	W112R	80-110-130	0.10-0.14-0.20	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	80-100-120	0.10-0.12-0.18			
		3	G	A	W112R	40-60-80	0.10-0.12-0.18			
	P6	1	G	A	W112R	50-70-100	0.08-0.12-0.16	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	40-70-90	0.06-0.08-0.12			
		3	G	A	W112R	20-35-50	0.06-0.08-0.12			
	P7	1	G	A	W112R	15-25-40	0.06-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	15-20-30	0.04-0.06-0.10			
		3	G	A	W112R	10-15-20	0.04-0.06-0.10			
M	M1	1	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15			
		3	G	A	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15			
	M2	1	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15			
		3	G	A	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15			
	M3	1	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15			
		3	G	A	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15			
	M4	1	G	A	W112R	20-35-55	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	20-35-55	0.05-0.08-0.12			
		3	G	A	W112R	10-15-25	0.05-0.08-0.12			
	M5	1	G	A	W112R	15-25-35	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	15-25-35	0.05-0.08-0.12			
		3	G	A	W112R	7-12-15	0.05-0.08-0.12			
	M6	1	G	A	W112R	15-20-30	0.05-0.08-0.12	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
		2	G	A	W112R	15-20-30	0.05-0.08-0.12			
		3	G	A	W112R	5-10-12	0.05-0.08-0.12			

- AC Bearbeitungsbedingungen**

1 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge < 3xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar

2 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge < 6xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden

3 Bearbeitungsbedingungen wie 1 & 2

 - Jedoch ohne innere Kühlmittelzufuhr
- AC Application Conditions**

1 Optimal conditions


 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length < 3xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply > 20 bar

2 Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length < 6xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Internal coolant supply available

3 Machining conditions as 1 & 2

 - But without internal coolant



AC	Type	Geometry	Grade	Vc	fz Full Cut	fz Interrupted	Radial / Stock Removal		
							ap	ap	ap
							Ø 5.800-10.609 mm	Ø 10.610-18.609 mm	Ø 18.610-33.100 mm
4	G	A	T1	120-150-180	0.10-0.14-0.20	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	100-130-160	0.10-0.14-0.20				
6	G	A	W112R	60-80-100	0.10-0.12-0.18				
4	G	A	T1	120-150-180	0.10-0.14-0.20		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	100-130-160	0.10-0.14-0.20				
6	G	A	W112R	60-80-100	0.10-0.12-0.18				
4	G	A	T1	100-130-160	0.10-0.14-0.20		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	90-120-140	0.10-0.14-0.20				
6	G	A	W112R	50-70-90	0.10-0.12-0.18				
4	G	A	W112R	80-110-130	0.10-0.14-0.20		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	80-100-120	0.10-0.14-0.20				
6	G	A	W112R	40-60-80	0.10-0.12-0.18				
4	G	A	W112R	80-110-130	0.10-0.14-0.20		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	80-100-120	0.10-0.12-0.18				
6	G	A	W112R	40-60-80	0.10-0.12-0.18				
4	G	A	W112R	50-70-100	0.08-0.12-0.16	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	40-70-90	0.06-0.08-0.12				
6	G	A	W112R	20-35-50	0.06-0.08-0.12				
4	G	A	W112R	15-25-40	0.06-0.08-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	15-20-30	0.04-0.06-0.10				
6	G	A	W112R	10-15-20	0.04-0.06-0.10				
4	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15				
6	G	A	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15				
4	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15				
6	G	A	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15				
4	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	30-45-60	0.08-0.12-0.15				
6	G	A	W112R	15-25-35	0.08-0.12-0.15				
4	G	A	W112R	20-35-55	0.05-0.08-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	20-35-55	0.05-0.08-0.12				
6	G	A	W112R	10-15-25	0.05-0.08-0.12				
4	G	A	W112R	15-25-35	0.05-0.08-0.12	fz Vollschnitt (Full Cut) um 30% - 50% reduzieren reduce fz full cut 30 - 50%	0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	15-25-35	0.05-0.08-0.12				
6	G	A	W112R	7-12-15	0.05-0.08-0.12				
4	G	A	W112R	15-20-30	0.05-0.08-0.12		0.05-0.08-0.10	0.05-0.10-0.12	0.05-0.10-0.15
5	G	A	W112R	15-20-30	0.05-0.08-0.12				
6	G	A	W112R	5-10-12	0.05-0.08-0.12				

- AC Bearbeitungsbedingungen**

4 Optimale Voraussetzungen

 - Stabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge < 3xD
 - Ungehinderte Spanabfuhr gewährleistet
 - Leichte Unterbrüche symmetrisch und asymmetrisch (< 10%)
 - Innere Kühlmittelzufuhr > 20 bar

5 Suboptimale Voraussetzungen

 - Leicht instabile Aufspannung, Maschine und/oder Bauteil
 - Werkzeugauskraglänge < 6xD
 - Keine optimale Spanabfuhr gewährleistet
 - Mittlere Unterbrüche symmetrisch (< 30%)
 - Innere Kühlmittelzufuhr vorhanden

6 Bearbeitungsbedingungen wie 4 & 5

 - Jedoch ohne innere Kühlmittelzufuhr
 - Mittlere Unterbrüche symmetrisch (< 30%)
- AC Application Conditions**

4 Optimal conditions

 - Stable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length < 3xD
 - Optimal chip removal guaranteed
 - Slightly symmetrical and asymmetrical interruption (< 10%)
 - Internal coolant supply > 20 bar

5 Suboptimal conditions

 - Slightly unstable fixture, machine and/or workpiece
 - Tool projection length < 6xD
 - No optimal chip removal guaranteed
 - Medium symmetrical interruptions (< 30%)
 - Internal coolant supply available

6 Machining conditions as 4 & 5

 - But without internal coolant
 - Medium symmetrical interruptions (< 30%)

MATERIAL DETAILS PAGE 88

Handhabungsanleitung für nachstellbare Reibwerkzeuge «RM vario»

Handling Instructions for Adjustable Reaming Tools "RM vario"

Warum nachstellbar?

- Nachjustieren des Durchmessers innerhalb des Toleranzbereichs (abhängig vom zu bearbeitenden Material)
- Eventuell Kompensation des Verschleisses (sofern die Oberflächengüte noch genügt)

Was ist zu beachten:


- Es dürfen max. 0.020 mm im Durchmesser zugestellt werden (ansonsten kann der Reibkopf überdehnt werden)
- Vorsichtig zustellen – niemals zurückkorrigieren!
- Zustellung mit Verstellmass-Angabe (mm/°) gemäss Zeichnung.

Why adjustable?

- Readjustment of the diameter within the tolerance range (depending on the material to be machined)
- Possible compensation of wear (if the surface quality is still within the tolerance)

What has to be considered:

- Max. 0,020 mm in diameter may be added (otherwise the reaming head can be overstretched)
- Adjust carefully - never turn back!
- Infeed with adjustment dimension (mm/°) according to drawing



Anleitung Ausrichtfutter

Instruction Compensation Chuck



Für optimale Reibergebnisse, ist ein perfekter Rundlauf des Werkzeuges unumgänglich. Um Rundlauffehler von Aufnahme und Maschinenspindel auszugleichen, werden Ausricht- oder Pendelfutter eingesetzt. Der Rundlauf der RM vario Reibwerkzeuge kann mit verschiedenen Methoden gemessen werden:

Vorgehen:

1. Vor dem Einstellen muss sichergestellt werden, dass alle Justierschrauben ① vollständig gelöst sind.
2. Werkzeug in Maschinenspindel einwechseln.
3. Messtaster (mit 1 μ m / 0.0001 inch Auflösung) auf der Schneide oder beim Schaft anstellen.
4. Mithilfe der vier radialen Justierschrauben ① den Rundlauf direkt in der Maschinenspindel auf max. 5 μ m / 0.0002 inch (ideal < 3 μ m / 0.0001 inch) einstellen.



Die Justierschrauben müssen nach dem Einstellen nicht vollständig gegeneinander verspannt werden.

In order to achieve the best reaming results, a tool with zero run-out is absolutely essential. To compensate any run-out error of the tool holder and the machine spindle, we recommend using a compensation holder or floating chuck. The run-out of RM vario reamers can be measured with different methods:

Procedure:

1. Before adjusting, make sure that all adjustment screws ① are completely loosened.
2. Load the tool in the machine spindle.
3. Set the indicator (with 1 μ m / 0.0001 inch resolution) on the marked run-out area on the shank.
4. Set the run-out directly in the machine spindle to maximum 5 μ m / 0.0002 inch (ideal < 3 μ m / 0.0001 inch) by using the four radial adjustment screws ①.



The adjustment screws do not have to be fully clamped against each other after adjustment.

Anleitung Pendelfutter

Instruction Floating Chuck



Reibbearbeitungen auf Drehmaschinen werden vorwiegend mit Pendelfutter durchgeführt (in Ausnahmefällen auch auf Bearbeitungszentren).

Durch den einstellbaren Pendelmechanismus können Positionsfehler kompensiert werden. Die Auslenkung sollte nur planparallel stattfinden (kein Winkelfehlerausgleich).

Empfohlen werden Schneiden-Anschnittwinkel $\leq 45^\circ$.

Vorgehen:

- 1. Pendelspiel anhand der Justierschraube ① einstellen.

Justierschraube	Pendelmechanismus	Einfluss auf die Bearbeitung
Drehung im Uhrzeigersinn	Federkraft wird stärker / Auslenkwiderstand nimmt zu	Die Oberflächenqualität kann negativ beeinflusst werden (Rückzugsspuren)
Drehung im Gegenuhrzeigersinn	Federkraft wird schwächer / Auslenkwiderstand nimmt ab	Evtl. Neigung zu Vibrationen

Reaming on lathes are mainly done with floating chucks (in exceptional cases also on machining centres).

Positioning errors can be compensated by the adjustable floating mechanism. The deflection should only take place in plane-parallel (No angular error compensation).

Cutting geometries with an angle of $\leq 45^\circ$ are recommended.

Procedure:

- 1. Adjust the floating mechanism by using the adjustment screw ①.

Adjustment screw	Floating mechanism	Influence on machining
Clockwise rotation	Spring force increases / deflection resistance increases	The surface quality can be negatively influenced (retraction marks)
Counterclockwise rotation	Spring force becomes weaker / deflection resistance decreases	Potential vibration tendency

Einstellung:

- Weich: Das Werkzeug soll mit möglichst geringstem Auslenkwiderstand eingestellt werden. Dennoch muss es unter Berücksichtigung des Werkzeuggewichtes, nach dem Auslenken selbständig in die Mittelachse zurückfedern.
- Mittel: Einstellschraube wird voll angezogen und $1 \pm \frac{1}{4}$ Umdrehung zurückgedreht.
- Hart: Einstellschraube wird voll angezogen und eine $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ Umdrehung zurückgedreht.

Adjustment:

- Soft: The tool should be adjusted with the lowest possible deflection resistance. Nevertheless, taking into account the weight of the tool, it must jump back automatically into the central axis after deflection.
- Medium: Fully tighten the adjusting screw and turn back by $1 \pm \frac{1}{4}$ rotation.
- Hard: Fully tighten the adjusting screw and turn back by $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ rotation.

Empfehlung der Grundeinstellung:

Werkzeug-Ø Tool-Ø	Weich Soft	Mittel Medium	Hart Hard
5.800 – 15.600	X		
15.601 – 23.600	X	X	
23.601 – 33.100		X	

Recommendation for the basic setting:

- 2. Bei vorhandener Y-Achse empfehlen wir zusätzlich das Werkzeug $< 10 \mu\text{m} / 0.0004 \text{ inch}$ (ideal $< 5 \mu\text{m} / 0.0002 \text{ inch}$) konzentrisch zur Spindelachse auszurichten.



- Die Einstellungen des Pendelmechanismus können je nach Applikation und Pendelfutter-Typ variieren.
- Generell wird empfohlen, mit reduzierter Drehzahl in die Bohrung einzufahren.
- Alle Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf URMA-Pendelfutter.

- 2. With an existing Y-axis, we recommend additionally aligning the tool $< 10 \mu\text{m} / 0.0004 \text{ inch}$ (ideally $< 5 \mu\text{m} / 0.0002 \text{ inch}$) concentrically to the spindle axis.



- The settings of the floating mechanism can vary depending on the application and type of floating chuck.
- It is generally recommended to enter into the bore with reduced rpm.
- All data are guide values and refer to URMA floating chucks.

URMA Reaming
Technology

Problembehebung Bearbeitungszentren

Troubleshooting Machining Centres

	Bohrung ist zu gross Hole too large				Bohrung ist konisch Tapered hole				Bohrung zeigt Rattermarken Hole shows chatter marks	
	Vibrationen Vibration	Rundlauf- fehler Run-out error	Aufbau- schneide Built-up edges	Spantiefe (ap) Radial depth of cut	Werkstück wird ver- spannt Deformation by clamping	Ungleiche Wandstärke Uneven material thickness	Maschine Machine	Spänefluss Chip flow	Vibratio- nen Vibration	Rundlauf- fehler Run-out error
Schnittdaten Cutting Data										
Vorschub (fz) Feed (fz)	↑		↓					↑/↓	↑	
Drehzahl (min ⁻¹) Spindle speed (min ⁻¹)	↓		↑						↓	
Spantiefe ap Radial depth of cut	↑		↑	↓		⚠		↓	↑	
Werkzeug Tool										
Anschnittwinkel Chamfer angle	↑					↑			↑	
Rundlauf Run out	⚠	⚠								⚠
Trennstelle überprüfen Check the connection	⚠	⚠								⚠
Verschleiss überprüfen / Schneide wechseln Check the wear / change the insert			⚠						⚠	
Pendelfutter Floating chuck										•/⚠
Querschnittreduzierter Schneidenträger Diameter reduced holder										•/⚠
Ausrichtfutter Compensation chuck		•/⚠								•/⚠
Werkstück Workpiece										
Werkstückspannung Workpiece fixture	⚠				⚠/↓				⚠	
Spanndruck Clamping pressure	⚠				⚠/↓				⚠	
Maschine Machine										
Ölanteil in KSS Coolant mixture	↑		↑					⚠	↑	
Winkelfehler der Spindel Angle-error of spindle							⚠			
Winkelfehler der Achsen Angle-error of axis							⚠			
Schwingungen durch Stangenlader Vibrations from bar-feeder										
Bearbeitung Machining										
Spänefluss Chip flow				⚠				⚠		
Kühlmittel-Druck Coolant pressure	⚠/↓		⚠					↑	⚠/↓	
Radialer Druck durch Geometrie Radial pressure from geometry	↓		⚠	⚠		↓			↓	
Drehzahl im Eintritt Spindle speed on entry	↓		⚠				⚠		↓	
Rückzug gleich wie Bearb.vorschub Feed in feed out										

Handhabung: Wenn möglich nur eine Massnahme pro Durchgang anwenden.
Handling: If possible, apply only one modification at once.

- ↑ Erhöhen, verbessern
Increase, improve
- ↓ Reduzieren, vermindern
Reduce, decrease
- ⚠ Kontrollieren, optimieren
Check, optimize
- Einsetzen, Anwenden
Apply

Oberflächengüte ungenügend (messbar) Surface quality unsatisfactory (measurable)					Oberflächengüte ungenügend (optisch) Surface quality unsatisfactory (optically)				Rückzugsriefen Retraction marks			Bohrung zu klein oder Formfehler Hole too small or shape defect			
Vibratio- nen Vibration	Aufbau- schneide Built-up edges	Rundlauf- fehler Run-out error	Schnei- dengeo- metrie Cutting geometry	Maschine Machine	Vorschub Feed rate	Rundlauf- fehler Run-out error	Schnei- dengeo- metrie Cutting geometry	Maschine Machine	Aufbau- schneide Built-up edges	Radialer Druck durch Werkstoff Radial compression of material	Radialer Druck durch Werkstück Spannung Radial compression through clamping	Verschleiss Tool wear	Radialer Druck durch Werkstoff Radial compression of material	Radialer Druck durch Werkstück Spannung Radial compression through clamping	Spantiefe (ap) Radial depth of cut
↑	↓								↓						
↓	↑								↑						
										↓/↑			↑	↓	↑
↑			↓				↑			↑			↑	↑	
		⚠				⚠			⚠						
		⚠													
⚠	⚠		⚠						⚠	⚠		⚠	⚠		
		•/⚠				•/⚠			•/⚠	•/⚠					
		•/⚠				•/⚠			•/⚠	•/⚠					
		•/⚠				•/⚠			•/⚠						
⚠								⚠			⚠/↓		⚠/↓	⚠/↓	
⚠								⚠			⚠/↓		⚠/↓	⚠/↓	
↑	↑							↑	↑	↓			↓		
				⚠				⚠							
				⚠				⚠							
			⚠										⚠		⚠
⚠	⚠								⚠			⚠			
↓							⚠		⚠	↓			↓	↓	
↓															
					•					•			•		

Problembehebung Drehmaschinen

Troubleshooting Lathes

	Bohrung ist zu gross Hole too large				Bohrung ist konisch Tapered hole				Bohrung zeigt Rattermarken Hole shows chatter marks	
	Vibrationen Vibration	Rundlauf- fehler Run-out error	Aufbau- schneide Built-up edges	Spantiefe (ap) Radial depth of cut	Werkstück wird ver- spannt Deformation by clamping	Ungleiche Wandstärke Uneven material thickness	Maschine Machine	Spänefluss Chip flow	Vibratio- nen Vibration	Rundlauf- fehler Run-out error
Schnittdaten Cutting Data										
Vorschub (fz) Feed (fz)	↑		↓					↑/↓	↑	
Drehzahl (min ⁻¹) Spindle speed (min ⁻¹)	↓		↑						↓	
Spantiefe ap Radial depth of cut	↑			↓		⚠		↓	↑	
Werkzeug Tool										
Anschnittwinkel Chamfer angle	↑					↑			↑	
Rundlauf Run out		⚠								⚠
Trennstelle überprüfen Check the connection	⚠		⚠							⚠
Verschleiss überprüfen / Schneide wechseln Check the wear / change the insert	⚠	⚠	⚠						⚠	⚠
Pendelfutter Floating chuck	⚠	•/⚠					•/⚠			•/⚠
Querschnittreduzierter Schneidenträger Diameter reduced holder	⚠	•/⚠					•/⚠			•/⚠
Ausrichtfutter Compensation chuck										
Werkstück Workpiece										
Werkstückspannung Workpiece fixture	⚠				⚠/↓				⚠	⚠
Spanndruck Clamping pressure	⚠				⚠/↓				⚠	⚠
Maschine Machine										
Ölanteil in KSS Coolant mixture			↑					⚠		
Winkelfehler der Spindel Angle-error of spindle	⚠	⚠					⚠		⚠	⚠
Winkelfehler der Achsen Angle-error of axis	⚠	⚠					⚠		⚠	
Schwingungen durch Stangenlader Vibrations from bar-feeder	⚠						⚠		⚠	
Bearbeitung Machining										
Spänefluss Chip flow				⚠				⚠		
Kühlmittel-Druck Coolant pressure	⚠/↓		⚠					↑	⚠/↓	
Radialer Druck durch Geometrie Radial pressure from geometry	↓		⚠	⚠		↓			↓	
Drehzahl im Eintritt Spindle speed on entry	↓		⚠						↓	
Rückzug gleich wie Bearb.vorschub Feed in feed out										

Handhabung: Wenn möglich nur eine Massnahme pro Durchgang anwenden.
Handling: If possible, apply only one modification at once.

- ↑ Erhöhen, verbessern
Increase, improve
- ↓ Reduzieren, vermindern
Reduce, decrease
- ⚠ Kontrollieren, optimieren
Check, optimize
- Einsetzen, Anwenden
Apply

Oberflächengüte ungenügend (messbar) Surface quality unsatisfactory (measurable)					Oberflächengüte ungenügend (optisch) Surface quality unsatisfactory (optically)				Rückzugsriefen Retraction marks			Bohrung zu klein oder Formfehler Hole too small or shape defect			
Vibratio- nen Vibration	Aufbau- schneide Built-up edges	Rundlauf- fehler Run-out error	Schnei- dengeo- metrie Cutting geometry	Maschine Machine	Vorschub Feed rate	Rundlauf- fehler Run-out error	Schnei- dengeo- metrie Cutting geometry	Maschine Machine	Aufbau- schneide Built-up edges	Radialer Druck durch Werkstoff Radial compression of material	Radialer Druck durch Werkstück Spannung Radial compression through clamping	Verschleiss Tool wear	Radialer Druck durch Werkstoff Radial compression of material	Radialer Druck durch Werkstück Spannung Radial compression through clamping	Spantiefe (ap) Radial depth of cut
↑	↓								↓						
↓	↑								↑						
↑										↑/↓			↑	↓	↑
↑			↓				↓			↑			↑	↑	
		⚠				⚠			⚠						
		⚠				⚠									
⚠	⚠	⚠	⚠			⚠	⚠		⚠	⚠		⚠	⚠		
⚠		•/⚠				•/⚠			•/⚠	•/⚠		•/⚠	•/⚠		
⚠		•/⚠				•/⚠			•/⚠	•/⚠		•/⚠	•/⚠		
⚠											⚠/↓		⚠/↓	⚠/↓	
⚠										⚠/↓			⚠/↓	⚠/↓	
↑	↑								↑	↓			↓		
⚠		⚠		⚠		⚠		⚠							
⚠		⚠		⚠		⚠		⚠							
⚠				⚠				⚠							
													⚠		⚠
⚠	⚠								⚠			⚠			
↓									⚠	↓			↓	↓	
↓															
					•					•			•		

Begriffe und Grundformeln

Definitions and Basic Formulas

Bezeichnung	Designation
a _p	Spantiefe [mm]
n	Drehzahl [min ⁻¹]
D/d	Bohrungs-Durchmesser [mm]
v _c	Schnittgeschwindigkeit [m/min]
v _f	Vorschubgeschwindigkeit [mm/min]
f	Vorschub pro Umdrehung [mm]
f _z	Vorschub pro Zahn [mm]
z	Schneidenzahl
l _f	Vorschubweg [mm]
R _a	Arithmetischer Mittenrauheitswert [µm]
R _t	Maximale Rauhtiefe [µm]
R _z	Gemittelte maximale Rauhtiefe [µm]
R _m	Zugfestigkeit [N/mm ²]
t _c	Bearbeitungszeit [min]
γ	Radialer Spanwinkel [Degrees]
ε	Eckenwinkel [Degrees]
h	Spanungsdicke [mm]
mc	Werkstoffkonstante
kc1.1	Hauptwert Schnittkraft [N/mm ²]
k _c	Spezifische Schnittkraft [N/mm ²]
F _c	Schnittkraft [N]
b	Spanungsbreite [mm]
P _c	erforderliche Antriebsleistung [kW]
η	Wirkungsgrad
M _d	Drehmoment [Nm]


	Rundheit	Circularity
	Zylindrizität	Cylindricity
	Position	Position
	Koaxialität	Concentricity
	Rundlauf	Circular runout

Schnittge- schwindigkeit Cutting speed	$v_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$	m/min
Vorschubge- schwindigkeit Feed rate	$v_f = f \cdot n$ $v_f = f_z \cdot z \cdot n$	mm/min
Schnittkraft (pro Schneide) Cutting force (per cutting edge)	$F_c = b \cdot h \cdot k_c$	N

Drehzahl Speed	$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot d}$	min ⁻¹
Bearbeitungs- zeit Machining time	$t_c = \frac{l_f}{f \cdot n}$	min
Leistungs- bedarf Power requirement	$P_c = \frac{b \cdot h \cdot k_c \cdot v_c \cdot z}{60 \cdot 10^3 \cdot \eta}$	kW

Spanungsbreite / Chip width		
ap	h	
0.05	0.07	
0.08	0.11	
0.10	0.14	
0.15	0.21	
0.20	0.28	
0.25	0.35	

	Ra	Rz
N8	1.6 - 3.2	8.4 - 15
N7	0.8 - 1.6	4.0 - 8.4
N6	0.4 - 0.8	2.2 - 4.0
N5	0.2 - 0.4	1.6 - 2.8
N4	0.1 - 0.2	1.0 - 2.8
N3	0.05 - 0.1	0.8 - 1.1



Spezifische Schnittkraft Specific cutting force	$k_c = \frac{k_{c1.1}}{h^{m_c}}$	N
Dreh- moment Torque	$M_d = \frac{(D^2 - d^2) \cdot f \cdot k_c}{8 \cdot 10^3}$	Nm

Bearbeitungsstudie

Machining Study

Absender * Sender		Number	
Firma Company		URMA Vertretung URMA distributor	
Adresse Address		Sachbearbeiter Contact	
Maschine Machine-Tool			
Typ und Hersteller Machine type and manufacturer			
Horizontal * Horizontal ☐		Vertikal * Vertical ☐	
Spindelaufnahme * Spindle holder		Werkzeug rotierend * Tool rotating ☐	
DIN 69893-HSK ☐		Grösse * Size	
DIN 69871 ☐		20 ☐ 25 ☐	
MAS-BT ☐		30 ☐ 32 ☐	
Zylinderschaft DIN 1835 ☐		40 ☐ 50 ☐	
DIN 69880 VDI ☐		63 ☐ 80 ☐	
☐		100 ☐ ☐	
☐		Ausführung * Execution	
☐		A ☐	
☐		B ☐	
☐		C ☐	
☐		D ☐	
☐		E ☐	
Kühlung Lubricant			
Öl * Oil ☐		MMS * 1) MLS 1) ☐	
☐		Emulsion * Emulsion ☐	
Innere Kühlmittelzufuhr * Internal coolant supply ☐		Mischungsverhältnis Ratio of mixture	
☐		Kühlmitteldruck (bar)* Coolant pressure (bar)	
Werkstück Workpiece			
Bezeichnung Designation		Werkstoffnummer * Material number	
☐		☐	
Bearbeitungsanforderungen Machining requirements			
Bohrungs-ø * Bore ø		Bohrungslänge * Bore length	
Toleranz * Tolerance		Störkonturen Interfering contours	
Zusätzliche Toleranzanforderungen Additional tolerance requirements		☐ ☐	
Oberflächengüte (µm) * Surface quality (µm)		Vorbearbeitungs-ø * Pre-machined ø	
Datum * Date		Vorbearbeitungsart * Method of pre-machining	
☐		Sacklochbohrung * Blind Hole ☐	
☐		Schnittunterbrechung * Cutting interruption ☐	
Beilage: Ihre Bearbeitungsskizze * Attachement: your application sketch			

* **Pflichtfelder**
Mandatory fields

1) **Mindermengen Schmierung**
Minimal lubrication system (mist coolant)

Fax +41 62 889 20 28
customerservice@urma.ch

Werkstoff-Tabellen

Material Comparison Table

Stahl
Steel

ISO	UMC	Bezeichnung	Description	Rm [N/mm²]	HB	Kc1.1	mc	DIN Nr.	Beispiel Example
P	P1	Automatenstähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt	Free-cutting steels	< 600	< 180	1600	0.18	1.0715	11SMn30
	P2	Niedrig legierte ferritische Stähle mit C < 0.25%, niedrig legierte Baustähle	Low-alloy ferritic steels, C < 0.25%wt, low-alloy general structural steels	< 700	< 210	1700	0.18	1.0038	S235JRG2
	P3	Ferritische und ferritisch/ perlitische Stähle mit C < 0.25%, schweiszbare Baustähle, Einsatzstähle	Ferritic and ferritic / pearlitic steels, C < 0.25%wt, weldable general structural steels, case-hardening steels	< 800	< 240	1800	0.21	1.7131	16MnCr5
	P4	Vergütungsstähle, Baustähle mit C > 0.25%	Heat-treatable steels, construction stells C > 0.25%	< 1000	< 300	1800	0.23	1.1191 1.7225	C45E 42CrMo4
	P5	härtbare Stähle mit C > 0.67%, Feder- und Lagerstähle	Through-hardening steels, C > 0.67%wt, spring and bearing steels	700 - 1100	210 - 325	1700	0.27	1.1274 1.2067	C100S 100Cr6
	P6	Legierte Werkzeugstähle	Alloyed tool steels	700 - 1200	210 - 350	2200	0.25	1.2601	X165CrMoV12
	P7	Hoch legierte Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle (HSS)	High alloyed tool steels, high speed steels (HSS)	> 900	> 260	2300	0.25	1.2083 1.2344	X42Cr13 X40CrMoV5-1

Rostfreier austenitischer Stahl und Duplex
Stainless austenitic steel and duplex

ISO	UMC	Bezeichnung	Description	Rm [N/mm²]	HB	Kc1.1	mc	DIN Nr.	Beispiel Example
M	M1	Ferritische und martensitische rostfreie Stähle	Ferritic & martensitic stainless steels	500 - 900	150 - 260	1700	0.22	1.4005 1.4512 1.4021	X12CrS13 X5CrTi12 X20Cr13
	M2	Austenitische rostfreie Stähle, weniger schwierig zerspanbar	Free-cutting austenitic stainless steels, less difficult machinable	500 - 900	150 - 260	1700	0.22	1.4305	X8CrNiS18 9
	M3	Niedrig legierte austenitische rostfreie Stähle	Low-alloy austenitic stainless steels			2000	0.2	1.4301	X5CrNi18 10
	M4	Legierte austenitische rostfreie Stähle	Alloyed austenitic stainless steels			2100	0.2	1.4435	X2CrNiMo18 14 3
	M5	Hoch legierte rostfreie Stähle (Austenit und Duplex)	High-alloy austenitic and duplex stainless steels			2300	0.2	1.4462 1.4548	X2CrNiMoN22 5 3 X5CrNiCuNb17 4 4
	M6	Austenit, Duplex und Super Duplex, sehr schwierig zerspanbar	Austenite, duplex and super duplex, very difficult to machine	700 - 1000	210 - 300	2300	0.2	1.4410	X2CrNiMoN25 7 4

Detaillierte Materiallisten Seite 92 – 100
See pages 92 – 100 for detailed material list



Werkstoff-Tabellen

Material Comparison Table

Guss
Cast Irons

ISO	UMC	Bezeichnung	Description	Rm [N/mm²]	HB	Kc1.1	mc	DIN Nr.	Beispiel Example
K	K1	Grauguss	Grey cast irons	< 300	< 90	1100	0.25	0.6025	EN-GJL-250 (GG25)
	K2	Grauguss	Grey cast irons	> 300	> 90	1300	0.27	0.6035	EN-GJL-350 (GG35)
	K3	Sphäroguss, Kugelgrafitguss, Temperguss	Ductil cast irons, Malleable cast irons	< 500	< 150	900	0.25	0.7040	EN-GJS-400-15 (GGG40)
	K4	Sphäroguss, Kugelgrafitguss, Temperguss	Ductil cast irons, Malleable cast irons	< 800	< 210	1400	0.28	0.7060	EN-GJS-600-3 (GGG60)
	K5	Wärmebehandelter Kugelgrafitguss (ADI)	Austempered ductile irons	< 1100	< 325	1500	0.32		EN-GJS-1000-5
	K6	Vermikularguss	Compactet graphite irons	300 - 500	90 - 150				EN-GJV-400
	K7	Austenitischer Guss mit Lamellengrafit	Austenitic lamellar cast irons	< 400				0.6655	GGL-NiCuCr 15 6 2
	K8	Austenitischer Sphäroguss, Kugelgrafitguss	Austenitic spheroidal graphite and ductil iron	300 - 600	90 - 180			0.7673	EN-GJSA-XNiMn23-4

Nichteisen Metalle
Non-Ferrous Metals

ISO	UMC	Bezeichnung	Description	Rm [N/mm²]	HB	Kc1.1	mc	DIN Nr.	Beispiel Example
N	N1	Aluminium Knetlegierungen mit Si < 2%	Aluminum wrought alloy with Si < 2%	< 300	< 150	600	0.23	3.3535	AlMg3
	N2	Aluminiumlegierungen mit Si < 7%	Aluminum alloys, Si < 7%	< 400	< 120	700	0.25	3.2152	AlSi6Cu4
	N3	Aluminiumlegierungen mit 8% < Si < 15% und Magnesiumlegierungen	Aluminum alloys 8% < Si < 15% and alloys Magnesium	< 400	< 120	700	0.25	3.2163	AlSi9Cu3 AlSi12
	N4	Aluminiumlegierungen mit Si > 15%	Aluminum alloys, Si > 15%	> 400	> 120	800	0.25		AlSi17Cu4Mg
	N5	Kupferlegierungen gut zerspanbar	Copper alloys, good machinability	< 700	< 210	800	0.2	2.0401 2.1090	CuZn39Pb3 CuSn7Zn4Pb7-C
	N6	Kupferlegierungen schwieriger zerspanbar	Copper alloys, more difficult machinability	> 500	> 150	1000	0.25	2.0966	CuAl10Ni5Fe4

Detaillierte Materiallisten Seite 92 – 100
See pages 92 – 100 for detailed material list



Werkstoff-Tabellen

Material Comparison Table

Superlegierungen

Superalloys

ISO	UMC	Bezeichnung	Description	Rm [N/mm²]	HB	Kc1.1	mc	DIN Nr.	Beispiel Example
S	S1	Superlegierungen auf Fe-Basis	Iron based superalloys	< 800	< 240	2400	0.23	2.4858	NiCr21Mo (Alloy 825)
	S2	Superlegierungen auf Fe-Basis	Iron based superalloys	> 800	> 240	2600	0.23	1.4980	X6NiCrTi-MoVB25-15-2 (Alloy A-286)
	S3	Superlegierungen auf Co-Basis	Cobalt based superalloys	600 - 1200		2800	0.23	2.4979	CoCr28MoNi (Stellite 21)
	S4	Superlegierungen auf Ni-Basis	Nickel based superalloys	700 - 1500		3100	0.23	2.4668	NiCr19NbMo (Inconel 718)

Titanlegierungen

Titanium Alloys

ISO	UMC	Bezeichnung	Description	Rm [N/mm²]	HB	Kc1.1	mc	DIN Nr.	Beispiel Example
S	S11	Titan, niedrig legiert (α)	Titanium, low alloyed (α)	< 800	< 240	1300	0.22	3.7025 3.7035 3.7055	Ti1 (Grade 1) Ti2 (Grade 2) Ti3 (Grade 3)
		Titan, mittlere Legierung (nahe α + β)	Titanium, medium alloyed (close to α + β)	< 1100	< 325	1500	0.22		Ti6Al2Sn 4Zr2Mo0.1Si
		Titan, hoch legiert (α + β)	Titanium, high alloyed (α + β)	900 - 1200	265 - 355	1500	0.22	3.7165	TiAl6V4 (Grade 5)
	S13	Titan, hoch legiert (α + β)	Titanium, high alloyed (α + β)	900 - 1200	265 - 355	1500	0.22	3.7165	TiAl6V4 (Grade 5)
	S14	Titan, hoch legiert (β)	Titanium, high alloyed (β)	> 1200	> 355	1700	0.22		Ti10V2Fe3Al Ti5Al5Mo5V3Cr

Gehärteter Stahl

Hardened Steels

ISO	UMC	Bezeichnung	Description	Rm [N/mm²]	HB	Kc1.1	mc	DIN Nr.	Beispiel Example
H	H1	Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Lagerstähle, Werkzeugstähle	Case hardening steels, heat-treatable steels, bearing steels, tool steels	1450 - 1800	< 520	3300	0.22		HRC 45 - 52
	H2	Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Lagerstähle, Werkzeugstähle	Case hardening steels, heat-treatable steels, bearing steels, tool steels	1800 - 2100	520 - 600	4100	0.22		HRC 53 - 57
	H3	Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Lagerstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle (HSS)	Case hardening steels, heat-treatable steels, bearing steels, tool steels, high-speed steels	> 2100	> 600	4700	0.22		HRC 58 - 62

Detaillierte Materiallisten Seite 92 – 100
See pages 92 – 100 for detailed material list



Werkstoff-Tabellen

Material Comparison Table

Pulvermetallurgische Werkstoffe

Powder Metallurgical Materials

ISO	UMC	Bezeichnung	Description	Rm [N/mm²]	HB	Kc1.1	mc	DIN Nr.	Beispiel Example
SM	SM1	Niedrige legierte Sinter-Werkstoffe	Low alloyed sintered materials	200 - 450	< 135				Sint-D11 / C11
	SM2	Mittel legierte Sinter-Werkstoffe mit Ni < 7 %	Medium alloyed sintered materials with Ni < 7 %	400 - 600	120 - 180				Sint-D31 / C31
	SM3	Hoch legierte Sinter-Werkstoffe mit Cr und Ni > 7 %	High alloyed sintered materials with Cr and Ni > 7 %	400 - 600	120 - 180				Sint-D40 / C40 (AISI 316)

Kunst- und Verbundwerkstoffe

Composite Materials

ISO	UMC	Bezeichnung	Description	Rm [N/mm²]	HB	Kc1.1	mc	DIN Nr.	Beispiel Example
O	O1	Thermoplastische Kunststoffe	Thermoplastic polymers			150	0.26		Polyamid 6 (PA 6) Polyoxymethylen (POM)
		Duroplastische Kunststoffe	Thermosetting plastics			150	0.26		Epoxydharze (EP)
	O3	Kunststoffe mit < 50% Glas	Reinforced plastics with < 50% glass fibers			300	0.26		Polyamid 6 mit 30% GF (PA 6 GF30)
	O4	Glas-, Kohlen-, Aramidfaser-verstärkte Kunststoffe	Glass fiber-, carbon fiber- and aramid reinforced plastics			300	0.26		GFK CFK

Detaillierte Materiallisten Seite 92 – 100
See pages 92 – 100 for detailed material list



Werkstoff-Gruppen Klassifizierung
Material Group Classification

Nichteisen Metalle
Non-Ferrous Metals

UMC	W.-Nr	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS	AISI / ASTM
N1	3.0255	Al99.5	AW-1050A	A5	1B	4507		4007	AA1050A	
	3.0305	Al99.9	AW-1090							
	3.0515	AlMn1	AW-3103	A-M1	N3	3568		4054	AA3103	
	3.0517	AlMn1Cu	AW-3003	A-M1			A3003		AA3003	
	3.1255	AlCuSiMn	AW-2014	A-U4SG	H15			4338	AA2014	
	3.1655	AlCuBiPb	AW-2011	A-USbBi	FC1		A2011	4355	AA2011	
	3.2315	AlMgSi1	AW-6082	A-SGM0.7	H30			4212	AA6082	
	3.3206	AlMgSi0.5	AW-6060	A-GS	H9			4103	AA6060	
	3.3210	AlMgSi0.7	AW-6063	A-GSUC				4104	AA6005	
	3.3241	G-AlMg3Si	AW-6061		H20					
	3.3245	AlMg3Si								
	3.3261	G-AlMg5Si								
	3.3315	AlMg1	AW-5005	A-G0.6	N41			4106	AA5005	
	3.3523	AlMg2.5		5052	2L56				AA5052	
	3.3535	AlMg3	AW-5754	A-G3M	N5				AA5754	
	3.3541	G-AlMg3								
	3.3561	G-AlMg5								
	3.4335	AlZn4.5Mg1	AW-7020	A-Z5G	H17			4425	AA7020	
	3.4365	AlZnMgCu1.5	AW-7075	A-Z5GU	2L95/2L96	7075	A7075		AA7075	
	3.5103	G-MgSe3Zn2Zr1	MN65120	ZRE1	MAG6-TE				M12330	AMS 4442
	3.3527	AlMg2Mn0.8	AW-5049							
	3.5470	GD-MgAl4Si1		G-A4S1						
	3.5555	AlMg5								
	3.5612	G-MgAl6Zn	MG-P-63	G-A6Z1	MAG-E-121				M11600	AZ61A
	3.5632	G-MgAl6Zn3								
	3.5812	G-MgAl8Zn	MG-P-61	G-A7Z1	MAG1					AZ80A
N2	3.1263	GK-AlCu5Si3								
	3.2131	G-AlSi5Cu1								
	3.2134	G-AlSi5Cu1Mg	AC-AlCu4Ti							
	3.2151	GK-AlSi6Cu4	AC-45000							
	3.2152	GD-AlSi6Cu4	AC-AlSi6Cu4							
	3.2153	G-AlSi7Cu3								
	3.2245	SG-AlSi5								
	3.2341	G-AlSi5Mg	AC-42000	A-S7G	LM25	3599	AC 4C	4244		B26
	3.2371	G-AlSi7Mg	AC-42100							
N3	3.2161	G-AlSi8Cu3	AC-46200					4251	A13800	A380
	3.2162	GD-AlSi8Cu3								
	3.2163	GK-AlSi9Cu3	AC-46200							
	3.2211	GK-AlSi11								
	3.2373	G-AlSi9Mg	AC-AlSi9Mg							
	3.2381	G-AlSi10Mg	AC-43400	A-S10G	LM9			4253	A13600	B85
	3.2382	GD-AlSi12	AC-44200							A413.2
	3.2383	G-AlSi10MgCu	AC-43200							
	3.2581	G-AlSi12	AC-44200	A-S13	LM6	3051		4261		
	3.2582	GD-AlSi15	AC-44300					4247		
	3.2583	G-AlSi12Cu			LM20			4260		
	3.2982	GD-AlSi12Cu	AC-47100							
N4		G-AlSi17Cu4Mg					ADC14			B390.0
		G-AlSi18								
		GK-AlSi18CuNiMg								
		G-AlSi21CuNiMg								
		GKAlSi25CuNiMg								

Werkstoff-Gruppen Klassifizierung
Material Group Classification

UMC	W.-Nr	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS	AISI / ASTM
N5	2.0380	CuZn39Pb2	CW612N							
	2.0401	CuZn39Pb3	CW614N	CuZn39Pb3	CZ121			5170	C38500	
	2.0402	CuZn40Pb2	CW617N	CuZn39Pb2	CZ122			5168	C37800	
	2.0410	CuZn44Pb2	CW622N		CZ104			5272	C68700	
	2.0580	CuZn40Mn1Pb								
	2.0771	CuNi7Zn39Mn5Pb3								
	2.1061	G-CuSn11Pb2-C	CC482K	CuSn12Pb	PB4					C92500
	2.1076	CuSn4Pb4Zn4	CW456K	CuSn4Pb4Zn4			C5441			C54400
	2.1080	CuSn6Zn6								
	2.1086	G-CuSn10Zn								
	2.1090	G-CuSn7Zn4Pb7-C	CC493K	CuSn7Pb6Zn4						C93200
	2.1096	G-CuSn5Zn5Pb5	CC491K	CuSn5Pb5Zn5	LG2		BC6			C83600
N6	2.1176	CuPb10Sn	CW352H	CuSn10Pb10	LB2			5640	C93700	CA937
	2.0240	CuZn15	CW502L	CuZn15	CZ102		C2300	5112	C23000	
	2.0250	CuZn20								
	2.0265	CuZn30					C2600			C26000
	2.0321	CuZn37	CW508L	CuZn37	CZ108	P-CuZn37	C2720	5150	C27200	
	2.0360	CuZn40	CW509L							C28000
	2.0470	CuZn28Sn1	CW706R	CuZn29Sn1				5220	C44300	
	2.0530	CuZn38Sn1	CW717R							C46400
	2.0561	CuZn40Al1								
	2.0790	CuNi18Zn19Pb		CuNi18Zn19Pb1						C76300
	2.0872	CuNi10Fe1Mn	CW325H	CuNi10Fe1Mn	CN102	Pt-CuNi10Fe1Mn		5667	C70600	
	2.0932	CuAl8Fe3	CW303G	CuAl7Fe2	CA106	P-CuAl8Fe3				C61400
	2.0940	CuAl10Fe	CC331G	CuAl10Fe	AB1			5710	C95200	CA952
	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	CW307G	CuAl10Ni5Fe4	CA104					C63000
	2.0975	CuAl10Ni5Fe5-C	CC333G	CuAl10Ni5Fe5	AB2	CuAl11Fe4Ni4		5716	C95500	CA955
	2.1020	CuSn6	CW452K	CuSn6	PB103	CuSn7	C5191	5428	C51900	
	2.1030	CuSn8	CW453K	CuSn8	PB104		C5210	5431	C52100	
	2.1050	CuSn10	CC480K	CuSn10	CT1			5443	C90700	
	2.1087	CuSn10Zn						5458	C90500	
	2.1247	CuBe2								
	2.1293	CuCrZr			CC102					C18200
	2.1522	CuSi2Mn								
	2.1525	CuSi3Mn								

Werkstoff-Gruppen Klassifizierung

Material Group Classification

Superlegierungen

Superalloys

UMC	W.-Nr	DIN	UNS	AISI / ASTM	Div.
S1			S35000	633	AM350
			S42300	619	Lapelloy
	1.4958	X5NiCrAlTi 31 20	N08010		Incoloy 800
	1.4974	X12CrCoNi 21 20	R30155	661	N 155
S2	1.4545	X5CrNiCu 15 5	S15500	XM-12	15-5PH
	1.4548	X5CrNiCuNb 17 4 4	S17400	630	17-4PH
	1.4980	X6NiCrTiMoVB 25 15 2	S66286	660	Incoloy A 286
S3	2.4683	CoCr22NiW			Haynes 25
	2.4681	CoCr26Ni9Mo5W			Alloy 188
	2.4711	CoCr20Ni15Mo			ULTIMET
	2.4778	CoCr28			ELGILOY
	2.4967	CoCr20W15Ni			Alloy 150
					Alloy 25
					H531
					Stellite 6
					Stellite 12
	2.4979	CoCr28MoNi			Stellite 21
					Stellite 31
S4	2.4631	NiCr20TiAl	N07080		Nimonic 80A
	2.4654	NiCr20Co13Mo4Ti3Al	N07001		Waspaloy
	2.4668	NiCr19Fe19Nb5Mo3	N07718		Inconel 718
	2.4669	NiCr15Fe7TiAl	N07750		Inconel X-750
	2.4810	NiMo30	N10002		Hastelloy C
	2.4816	NiCr15Fe	N06600		Inconel 600
	2.4819	NiMo16Cr15W	N10276		Hastelloy C-276
	2.4856	NiCr22Mo9Nb	N06625		Inconel 625
	2.4983	NiCr18Co	N07500	684	Udimet 500

Titanlegierungen

Titanium Alloys

UMC	W.-Nr	DIN	UNS	AISI / ASTM	Div.
S11	3.7025	Ti1			Grade 1
	3.7035	Ti2			Grade 2
	3.7055	Ti3			Grade 3
	3.7065	Ti4			Grade 4
	3.7114	TiAl5Sn2	R54520		
S12	3.7144	TiAl6Sn2Zr4Mo2	R54620	AMS 4919	Ti 6-2-4-2 / Timetal 1100
	3.7154	TiAl6Zr5			Timetal 685
	3.7195	TiAl3V2.5	R56320	AMS 4943	Grade 9
S13	3.7165	TiAl6V4	R56400	AMS 4920, Grd 5	Ti 6Al-4V
		TiAl6Sn2Zr4Mo6	R56260		Ti 6-2-4-6
		TiAl5Sn2Zr2Mo4Cr4	R58650		Ti 17
	3.7174	TiAl6V6Sn2			
	3.7185	TiAl4Mo4Sn2			Hylite 50
S14		TiV10Fe2Al3		AMS 4986	Ti 10V-2Fe-3Al
		TiAl4.5V3Mo2Fe2			SP 700
		TiMo11Zr6Sn4.5			Beta III
		TiV10Fe2Al3			Ti 10-2-3
		TiV15Cr3Al3Sn3			Ti 15-3

Werkstoff-Gruppen Klassifizierung

Material Group Classification

Gehärteter Stahl

Hardened Steels

UMC	W.-Nr	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS	AISI / ASTM	Condition
H1	1.1201	42 CrMo 4	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400	4142, 4140	hardened and tempered
	1.2312	40 CrMnMoS 8 6 4	40 CrMnNiMoS 8 6 4	40 CMD 8 S							hardened and tempered
	1.2316	X 36 CrMo 17	X 36 CrMo 17	Z 35 CD 17							hardened and tempered
	1.2343	X 38 CrMoV 5 1		Z 38 CDV 5	BH 11	X 37 CrMoV 5 1 KU	SKD 6		T 20811	H11	hardened and tempered
	1.4534	X 3 CrNiMoAl 13 8 2	X 3 CrNiMoAl 13 8 2						S13800	XM-13	hardened and tempered
	1.6582	34 CrNiMo 6	34 CrNiMo 6	35 NCD 6	817 M 40	35 NiCrMo 6 (KW)	SNCM 447	2541		4340	hardened and tempered
H2	1.7131	16 MnCr 5	16 MnCr 5	16 MC 5	527 M 17	16 MnCr 5	SCR 415	2511	G51170	5115	hardened and tempered
	1.2344	X 40 CrMoV 5 1	X 40 CrMoV 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13	X 40 CrMo 5 1 1 KU	SKD 61	2242	T 20813	H13	hardened and tempered
	1.2550	60 WCrV 7		55 WCV 20		55 WCrV 8 KU				S1	hardened and tempered
	1.2767	X 45 NiCrMo 4	X 45 NiCrMo 4	Y 35 NCD 16		42 NiCrMo 15 7 KU			T 30109	6F7	hardened and tempered
	1.4109	X 65 CrMo 14	X 70 CrMo 15	Z 70 D 14			SUS 440 A		S44002	440 A	hardened and tempered
	1.4112	X 90 CrMoV 18	X 90 CrMoV 18	Z 2 CND 18 05	409 S 19	X CrTi 12	SUS 440 B	2327	S44003	440 B	hardened and tempered
H3	1.7225	42 CrMo 4	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G 41400	4142, 4140	hardened and tempered
	1.1191	Ck 45	C 45 E	XC 42	080 M 46	C 45	S 45 C	1672	G 10420	1045	hardened and tempered
	1.1231	Ck 67	C 67S	XC 68	060 A 67	C 70		1770	G10700	1070	hardened and tempered
	1.1248	Ck 75	C 75S	XC 75	060 A 78	C 75		1774, 1778	G10780	1078, 1080	hardened and tempered
	1.1274	Ck 101	C 100S		060 A 96		SUP 4	1870	G10950	1095	hardened and tempered
	1.1545	C 105 W1	C 105U	Y1 105		C 100 KU		1880		W 1	hardened and tempered
	1.2162	21 MnCr 5	21 MnCr 5	20 NC 5			SCR 420 H				hardened and tempered
	1.2210	115 CrV 3	107 CrV 3	100 C 3		107 CrV 3 KU			T 61202	L2	hardened and tempered
	1.2363	X 100 CrMoV 5 1	X 100 CrMoV 5	Z 100 CDV 5	BA 2	X 100 CrMoV 5 1 KU	SKD 12	2260	T30102	A2	hardened and tempered
	1.2379	X 155 CrVMo 12 1	X 155 CrVMo 12 1	Z 160 CDV 12	BD 2	X 155 CrVMo 12 1 KU	SKD 11		T30402	D2	hardened and tempered
	1.2436	X 210 CrW 12				X 215 CrW 12 1 KU	SKD 2	2312			hardened and tempered
	1.2510	100 MnCrW 4		90 MWCV 5	BO 1	95 MnWCr 5 KU	SKS 3	2140	T 31501	O1	hardened and tempered
	1.2842	90 MnCrV 8	90 MnCrV 8	90 MV 8	BO 2	90 MnVCr 8 KU			T 31502	O2	hardened and tempered
	1.3243	S 6-5-2-5	HS 6-5-2-5	Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02		HS 6-5-2-5	SKH 55	2723		M35	hardened and tempered
	1.3247	S 2-10-1-8	HS 2-10-1-8	Z 110 DKCWW 09-08-04	BM 42	HS 2-9-1-8	SKH 51		T11342	M42	hardened and tempered
	1.3343	S 6-5-2	HS 6-5-2	Z 85 WDCV 06-05-04-02	BM 2	HS 6-5-2	SKH 9, SKH 51	2722	T11302	M2	hardened and tempered
	1.3355	S 18-0-1	HS 18-0-1	Z 80 WCV 18-04-01	BT 1	HS 18-0-1	SKH 2		T12001	T1	hardened and tempered
	1.3505	100 Cr 6	100 Cr 6	100 C 6	534 A 99	100 Cr 6	SUJ 2	2258	G51986	52100	hardened and tempered
	1.4125	X 105 CrMo 17	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17		X 105 CrMo 17	SUS 440 C		S44004	440 C	hardened and tempered
	1.5752	14 NiCr 14	14 NiCr 14	12 NC 15	655 M 13		SNC 815 (H)		G 33106	3310, 9314	hardened and tempered
	1.6587	18 CrNiMo 7 6	18 NiCrMo 7 6	18 NCD 6	820 A 16	18 NiCrMo 7					hardened and tempered

Werkstoff-Gruppen Klassifizierung

Material Group Classification

Pulvermetallurgische Werkstoffe

Powder Metallurgical Materials

UMC	W.-Nr
SM1	Sint-C 00
	Sint-D 00
	Sint-E 00
	Sint-C 01
	Sint-D 01
	Sint-C 10
	Sint-D 10
	Sint-E 10
	Sint-C 11
	Sint-D 11
	Sint-C 21
SM2	Sint-C 31
	Sint-D 31
	Sint-E 31
	Sint-C 32
	Sint-D 32
	Sint-C 35
	Sint-D 35
	Sint-C 36
	Sint-D 36
	Sint-C 39
	Sint-D 39
SM3	Sint-C 40
	Sint-D 40
	Sint-C 42
	Sint-C 43

Kunst- und Verbundwerkstoffe

Composite Materials

UMC	Code	Chemical Description	Trade Names
O1	PC	Polycarbonate	Makrolon, Lexan
	PMMA	Polymethylmethacrylate	Acrylite, Plexiglas
	PS	Polystyrene	Luran, Styron
	PA	Polyamide	Ertalon, Ultramid
	POM	Polyoxymethylene	Delrin, Hostaform
	PP	Polypropylene	Hostalen, Vestolen
O2	PSU	Polysulfone	Mindel, Ultrason
	PF	Phenol formaldehyde resin	Bakelite, Supraplast
	MF	Melamine formaldehyde resin	Resopal, Hornit
	UF	Urea formaldehyde resin	Resamin, Urecoll
O3	EP	Epoxy resin	Epoxy, Araldit
	PA 6 GF 10	Polyamide 6 reinforced with 10% GF	
	PA 6 GF 30	Polyamide 6 reinforced with 30% GF	
	PC GF 20	Polycarbonate reinforced with 20% GF	
	POM GF 20	Polyoxymethylene reinforced with 20% GF	
	POM GF 30	Polyoxymethylene reinforced with 30% GF	
O4	PSU GF 30	Polysulfone reinforced with 30% GF	
	GFK	Glass fibre reinforced plastic	
	CFK	Carbon fiber reinforced plastic	



URMA AG WERKZEUGFABRIK

Obermatt 3
CH-5102 Ruppertswil
Switzerland
T +41 62 889 20 20
F +41 62 889 20 28
info@urma.ch
www.urma.ch

SWISS  QUALITY



Download on the
 **App Store**



ANDROID APP ON
 **Google play**



Subsidiaries

URMA GmbH
Eisenbahnstraße 37
DE-77815 Bühl
+49 7223 911 170
info@urma-gmbh.de

URMA Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 511, Hua Nan Mansion
1988 Dongfang Road
Pudong New District
CN-200125 Shanghai
+86 (21) 6109 6216
info@urmachina.com

Iraupen URMA
Polígono Belartza
ES-20018 Donostia-San Sebastian
Spain
+34 943 667 036
info@iraupen.es

License Manufacturer

Command Tooling Systems, LLC
13931 Sunfish Lake Blvd.
Ramsey MN, 55303 USA
+1 800 328 2197
support@commandtool.com

Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33-35
DE-72072 Tübingen
+49 (0) 7071 7004 0
info@phorn.de

Sumitomo Electric Ind., Ltd.
1-1-1, Koyakita,
Itami-shi, Hyogo 664-0016
Japan
+81 72 772 4535
info@sumitomotool.com